

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA  
PARA VEHÍCULOS



NIT 900110552-0  
CDA DEL OCCIDENTE AVENIDA ROJAS  
Dirección CRA 708 N° 84D-111 AV CRA 708 N° 84D-27 CLL  
CALLE BOGOTÁ  
Tel. 2235665 -

Fecha: 20/06/2020 08:22:22	Propietario: CIÉRRQUE TORRES	REGTOR	CC(O) NIT ( )	No. 18342857
Dirección: CRA 6A ESTE 89 88	Teléfono: 3208222821		Ciudad: BOGOTÁ, D.C.	
Placa: GUV305	Modelo: 2010	Servicio: Público	Clase: CAMPERO	Marca: RENAULT
No. de licencia de tránsito: 10070349071	Fecha Matrícula: 2019-09-30		Kilometraje: 160761	Número de sillas: 4
No. Motor: E419C218082	VIN: WFBHGR5B3LM100578	Color: BLANCO	Combustible: GAS GASOLINA	Cilindr: 1998



Delantera Izquierda: 68,0	Delantera Derecha: 80,0	Trasera Izquierda: 54,0	Trasera Derecha: 52,0	Mínimo: 40	%
---------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------	------------	---

Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Frenos						Desequilibrio	Máximo	Unidad
			Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad			
67.0	50.0	%	Eje 1 Izquierdo: 2123	2724	N	Eje 1 Derecho: 1853	2636	N	12.7	30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 2 Izquierdo: 2025	3361	N	Eje 2 Derecho: 2050	3293	N	1.22	30	%
			Eje 3 Izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N		30	%
			Eje 4 Izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N		30	%
			Eje 5 Izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N		30	%
											30

Eje 1: 0,00	Eje 2: 0,00	Eje 3:	Eje 4:	Eje 5:	Máximo: +/- 10,0	Unidad: m/km
-------------	-------------	--------	--------	--------	------------------	--------------

Emisión	Descripción	Resultado	Código	Descripción	Resultado	Código	Descripción	Resultado
Emisiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G1	Aseo General	CUMPLE	G5	Luces Rojas	CUMPLE
	Emisiones contaminantes	CUMPLE	G1	Espesores	CUMPLE	G5	Indicadores de tablero	CUMPLE
			G2	Ferrocarril	CUMPLE	G5	Terranizos Batena	CUMPLE
G2			Soportes	CUMPLE	G5	Anclaje de batería	CUMPLE	
Emisiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes	CUMPLE	G2	Alubas Superiores	CUMPLE	G5	Descompañador	CUMPLE
	Emisiones contaminantes	CUMPLE	G2	Alubas Inferiores	CUMPLE	G6	Crucetas	CUMPLE
			G2	Resortes o Balanzas	CUMPLE	G6	Linterna	CUMPLE
G2			Amortiguadores	CUMPLE	G6	Triángulos	CUMPLE	
Emisiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G2	Tijeras	CUMPLE	G6	Bardemita	CUMPLE
	Emisiones contaminantes	CUMPLE	G3	Limpaparabrisas	CUMPLE	G6	Tacones	CUMPLE
			G3	Retrovectores	CUMPLE	G6	Llanta de repuesto	CUMPLE
G3			Piso	CUMPLE	G6	Gato	CUMPLE	
Emisiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes	CUMPLE	G3	Dispositivos de velocidad	CUMPLE	G6	Herramienta	CUMPLE
	Emisiones contaminantes	CUMPLE	G4	Parabrisas	CUMPLE	G6	Extintor	CUMPLE
			G4	Ventanas	CUMPLE	G6	Botiquin	CUMPLE
G4			Puertas	CUMPLE	G6	Señales de advertencia	CUMPLE	
Emisiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G4	Cinturones de seguridad	CUMPLE	G7	Eje 1 Llanta Derecha	CUMPLE
	Emisiones contaminantes	CUMPLE	G4	Salidas de emergencia y Marcha	CUMPLE	G7	Eje 1 Llanta Izquierda	CUMPLE
			G5	Dirigenciales	CUMPLE	G7	Eje 2 Llanta Derecha	CUMPLE
G5			Stop	CUMPLE	G7	Eje 2 Llanta Izquierda	CUMPLE	
Emisiones contaminantes	CUMPLE	G5	Retrovisos	CUMPLE	G7	Eje 3 Llanta Derecha	CUMPLE	
		G5	Luz de parqueo	CUMPLE	G7	Eje 3 Llanta Izquierda	CUMPLE	
		G5	Luz Interna	CUMPLE	G7	Eje 4 Llanta Derecha	CUMPLE	
Emisiones contaminantes	CUMPLE	G5	Luz Placa	CUMPLE	G7	Eje 4 Llanta Izquierda	CUMPLE	
		G5	Luzes Altas	CUMPLE	G7	Eje 5 Llanta Derecha	CUMPLE	
		G5	Luzes Altas	CUMPLE	G7	Eje 5 Llanta Izquierda	CUMPLE	

REVISION PREVENTIVA

Q7	Eje 5 Izquierda	CUMPLE
Q8	Eje 1 Rta Izquierda	CUMPLE
Q9	Eje 1 Rta Derecha	CUMPLE
Q8	Eje 2 Rta Derecha	CUMPLE
Q8	Eje 2 Rta Izquierda	CUMPLE
Q8	Eje 3 Rta Derecha	CUMPLE
Q8	Eje 3 Rta Izquierda	CUMPLE
Q8	Eje 4 Rta Derecha	CUMPLE
Q8	Eje 4 Rta Izquierda	CUMPLE
Q8	Eje 5 Rta Derecha	CUMPLE
Q8	Eje 5 Rta Izquierda	CUMPLE
Q9	Lubricación y Filtros	CUMPLE
Q9	Tapicería	CUMPLE
Q9	Orinales	CUMPLE
Q10	Caja de dirección	CUMPLE
Q10	Transmisión	CUMPLE
Q10	Ósculos Anterior	CUMPLE
Q11	Gasfide	CUMPLE
Q11	Plomo	CUMPLE
Q12	Prueba de altura	CUMPLE
Q12	Prueba de torque	CUMPLE

Q1 CARROCERIA
Q2 SISTEMA DE SUSPENSIÓN
Q3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
Q4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD

Q5 SISTEMA ELECTRICO
Q6 EQUIPO DE CARRETERA
Q7 LLANTAS
Q8 RINES

Q9 ESTADO DE PRESENTACION
Q10 SISTEMA DE DIRECCION
Q11 CRANE
Q12 DISPOSITIVO DE COBRIO

APROBADO : SI  NO

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

At: Los resultados de las inspecciones preventivas NO tiene ninguna relación los resultados de la RTM/E/C actual.

REVISION PREVENTIVA

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.O.A.



MARCO ANTONIO RODRIGUEZ ALDANA

REVISION PREVENTIVA

REVISION PREVENTIVA

REVISION PREVENTIVA

REVISION PREVENTIVA