



C.D.A
CENTRO DE DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR LA ESTACION
NIT: 9011159100
CRA 14 # 33-70 BARRIO
MIRAFLORES
Tel - 3125848080
GIRARDOT - Cundinamarca
cdaestacion@gmail.com

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba 2026-03-22 09:25:50	Nombre o Razón social DAIRO VLADIMIR COY CRUZ	Documento de identidad CC(X) NIT() No. 7166045
Dirección CRA 12 N 32-57 ROSA BLANCA	Teléfono fijo o Número de Celular 3227025491	Ciudad GIRARDOT
Departamento Cundinamarca		
Correo Electrónico CDTEAENEL@GMAIL.COM		

3. DATOS DEL VEHÍCULO

Placa NHP507	País COLOMBIA	Servicio Publico	Clase CAMPERO	Marca PLYMOUTH	Línea DUSTER
Modelo 2024	Número de licencia de tránsito 10030990384	Fecha de matrícula 2024-01-30	Color BLANCO GLACIAL (V)	Combustible / Propulsión Gasolina	VIN o Chasis 9FBHJD400RM756499
No de motor A460D053258	Tipo motor OTTO	Cilindraje(cm³)(si aplica) 1333	Kilometraje 88867	Número de pasajeros (sin incluir conductor) 4	Blindaje SI() NO(X)
Potencia (si aplica) 115	Tipo de Carrocería WAGON	Fecha vencimiento SOAT 2027-01-29	Conversión GNV SI () NO () N/A (X)	Fecha Vencimiento GNV	

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo * indica un defecto encontrado.

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
TOTAL				

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
TOTAL				

D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA.

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
TOTAL				

D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)	Eje 3 (mm)	Eje 4 (mm)	Eje 5 (mm)	Repuesto (mm)
IZQUIERDA	5.44	5.80				4.76
DERECHA	5.57	5.48				

E. CONFORMIDAD DE LA INSPECCIÓN

APROBADO: SI X NO

E.1. ¿Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo para vehículos de este tipo)

APROBADO: SI NO

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:

PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (psi)	Eje 2 (psi)	Eje 3 (psi)	Eje 4 (psi)	Eje 5 (psi)	Repuesto (psi)
IZQUIERDA	32.0	32.0				32.0
DERECHA	32.0	32.0				

G. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA



H. RELACIÓN DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

NOMBRE	MARCA	SERIAL	REFERENCIA	# SERIE BANCO	PEF	LTOE
PROFUNDIMETRO	SHAHE	WD2403A0997				
DETECTOR HOLGURAS	TECMAS	DH2112	AGTMIXTECMAS			

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA

PRUEBA	INSPECTOR
Registro fotográfico	JHON LEONEXIS RUIZ SANCHEZ
Inspección sensorial	JHON LEONEXIS RUIZ SANCHEZ

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Edwin

EDWIN FERNANDO RIOS GARCIA
Director técnico

Fin del informe