

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de prueba 2025-12-22	Nombre o razón social DEVINSON BETANCUR	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 1037584415
Dirección CRA 23B 14 22	Teléfono 2222222	Ciudad Medellín
		Departamento Antioquia

DATOS DEL VEHICULO

Placa TOP942	País Colombia	Servicio Público	Clase Microbus	Marca Renault	Línea Master maxi
Modelo 2013	No. de licencia de tránsito 10025393346	Fecha Matricula 2013-02-07	Color Blanco glacial	Combustible Diesel	VIN o Chasis 93YADCUL6DJ520098
No. Motor G9UA754C274267	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 2463	Kilometraje 353157	Número de Sillas 16	Vidrios Polarizados SI () NO ()
					Blindaje SI () NO (X)



2025-12-22 TOP942 12:43



2025-12-22 TOP942 12:42

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Minimo	Unidad
	70.70		78.40		83.80		78.80		%

Frenos

Frenos													
Eficacia total	Minimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
52.40	50	%	Eje 1 izquierdo	3181.00	7268.00	N	Eje 1 Derecho	3667.00	7186.00	N	13.30	30	%
			Eje 2 izquierdo	3016.00	5262.00	N	Eje 2 Derecho	3480.00	5727.00	N	13.30	30	%
Eficacia auxiliar	Minimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%
8.25*	18	%											

Desviación lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	Unidad m/km
0.03	0.03				10	

Inspección Visual

Promedio de Tiempo	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Puertas	CUMPLE
Tapicería	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE
Señales de Advertencia	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Eje2 Rin izquierdo	CUMPLE
Aseo General	CUMPLE	Espejos	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE
Resortes o Ballestas	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE
Rotulas superiores	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Anclaje de Batería	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	Pito	CUMPLE
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Eje1 Rin izquierdo	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE
Linterna	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE
Direccionales	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE
Terminales Batería	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Caja de dirección	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Extintor	CUMPLE
Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE
Cojinería	CUMPLE	Rotulas Inferiores	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Gato	CUMPLE
Llanta de repuesto	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Soportes	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE		

G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO_

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		3.13
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	3.09	3.21
Eje2	3.52	3.47

Steven Zapata

STEVEN ZAPATA SERNA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)