

REVISION PERSONALIZADA



CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE LA SABANA S.A., NIT: 9000849689
CALLE 163 No. 7-50, BOGOTA, D.C. (BOGOTA)
TEL: 6741434 - 3108892943

A. INFORMACIÓN GENERAL

FECHA DE REVISIÓN:	2023-11-21	CONSECUTIVO:	23-14081	PLACA:
NOMBRE DEL SOCIO:	LILY CONSTANZA POSSO GAITAN	C.C.	53176548	SPU417
DIRECCION:	CALLE 170 N 6B -05	TEL:	1000000	
MARCA:	Jinbei	MODELO:	2009	
COMBUSTIBLE:	Diesel	RTMYEC	2024-02-01	EMPRESA:
SOAT:	2024-01-30	TARJETA DE PROPIEDAD:	10026289869	SETRES LTDA
SEGURO CONTRACTUAL:	2024-02-13	TARJETA DE OPERACION:	2024-02-04	

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN REALIZADA

Descripción	Grupo	Bueno	Malo
FUGAS		X	
BAJAS		X	
FILTRO	6.12 Motor	X	
GRADAS		X	
PINTURA GENERAL Y LATONERIA		X	
CALCOMANIAS EMERGENCIA		X	
CALCOMANIAS MAX VELOCIDAD		X	
SEGUROS VIDRIOS Y ACCIONAMIENTO	6.1 Revisión exterior	X	
TACOMETRO / PRESION AIRE		X	
TAPA DE MOTOR EN HABITACULO		X	
EJE TRASERO	6.8 Motor y transmisión	X	
ANTIDESLIZANTES DE PEDALES		X	
SISTEMAS DE REFRIGERACION	6.12 Motor	X	
PASAMANOS		X	
TACOS		X	
BARRA		X	
TIMBRES		X	
TEMPLETE		X	
INTERNA		X	
CONTROL DE VELOCIDAD / TAXIMETRO		X	
DIRECCIONAL		X	
LUZ GRADAS		X	
ALTAS		X	
CADENA CARDAN	6.8 Motor y transmisión	X	
TAPA	6.12 Motor	X	
TERMINALES		X	
PARQUEO		X	
INTERRUPTORES ELECTRICOS		X	
TRIANGULOS		X	
EXTINTOR		X	
PARABRISAS	6.1 Revisión exterior	X	
CINTURONES DE SEGURIDAD		X	
AVISOS SALIDAS DE EMERGENCIA	6.1 Revisión exterior	X	
FRENO EMERGENCIA		X	
SOPORTE DE LLANTA DE REPUESTO		X	
PLACAS		X	
ALARMAS		X	
EMISIONES DE HUMO	6.12 Motor	X	
TUBOS DE ESCAPE		X	
PITMAN		X	
FUGAS GENERAL	6.12 Motor	X	
TAPICERIA		X	
PASTILLAS BANDAS		X	
REVERSO		X	

CALCOMANIA DE PRECIOS		X	
LLANTAS		X	
ESPLINDER		X	
DISCOS		X	
TUBOS MANGUERAS		X	
CRUCETA		X	
BOOSTER		X	
CHAPAS DE BODEGAS Y PUERTAS		X	
SOPORTES DE SEGURIDAD	6.8 Motor y transmisión	X	
PRESENCIA DE ARISTAS EXTERNAS - INTERNAS		X	
ARBOL DE TRANSMISION	6.8 Motor y transmisión	X	
EMBRAGUE	6.8 Motor y transmisión	X	
VIDRIOS NO POLARIZADOS NI CORTINAS	6.1 Revisión exterior	X	
SUPERIORES		X	
PITOS		X	
FUGA HIDRAULICA		X	
ROCES O INTERFERENCIAS DE LAS LLANTAS		X	
SALIDAS DE EMERGENCIA	6.1 Revisión exterior	X	
CAMPANA		X	
AMPERIMETRO		X	
CORREAS MANGUERAS	6.12 Motor	X	
PERNOS O TUERCAS		X	
VENTANILLAS	6.1 Revisión exterior	X	
ESTADO PISOS		X	
ESPEJOS FUNCIONALES	6.1 Revisión exterior	X	
PUERTAS		X	
COLUMNAS		X	
FUNCIONAMIENTO DE COMANDOS		X	
RETORNO INADECUADO DEL PEDAL DE FRENO		X	
AMPERIMETRO		X	
TAPA DE DEPOSITO DE LIQUIDO DE FRENOS		X	
BATERIA		X	
GATO		X	
SOPORTES	6.12 Motor	X	
COMBUSTIBLE	6.12 Motor	X	
LIMPIABRISAS	6.1 Revisión exterior	X	
CABLEADO ELECTRICO		X	
HERRAMIENTAS		X	
FRENOS		X	
ELEMENTOS ROTOS DE SUSPENSION		X	
JUEGO LIBRE		X	
BOTIQUIN		X	
VOLANTE		X	

CONFORMIDAD DE LA REVISION

APROBADO: SI X

NO

tmp_frenos__desequilibrio_eje_1 => 19.9 tmp_frenos__desequilibrio_eje_2 => 3.66 tmp_frenos__eficacia_auxiliar => 15.8 tmp_frenos__eficacia_total => 55.0

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES



2023-11-21 SPU417 11:15



2023-11-21 SPU417 11:15

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA INSPECCION

APROBADO