

CDAFUSA

CDA REVISIÓN TÉCNICO
MECÁNICA Y DE GASES FUSA
NIT: 9012272444
CR 27 NO. 5 07
Tel - 3123488950
FUSAGASUGA - Cundinamarca
INFO@CDAFUSA.COM

A. INFORMACIÓN GENERAL**1. FECHA**

Fecha de prueba
2025-07-29 16:39:07

2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO

Nombre o Razón social JUAN CARLOS HERNANDEZ COBOS		Documento de identidad CC(X) NIT() No. 79580532	
Dirección CLL 21 2 12	Teléfono fijo o Número de Celular 3143176537	Ciudad FUSAGASUGA	Departamento Cundinamarca
Correo Electrónico caja1@cdafrica.com			

3. DATOS DEL VEHÍCULO

Placa SLG670	País COLOMBIA	Servicio Público	Clase MICROBUS	Marca KIA	Línea PREGIO
Modelo 2008	Número de licencia de tránsito 10018963285	Fecha de matrícula 2007-12-13	Color BLANCO	Combustible / Propulsión Diesel	VIN o Chasis 8L0TS73228E000011
No de motor JT568441	Tipo motor Diésel	Cilindraje (cm³) (si aplica) 2956	Kilometraje 459400	Número de pasajeros (sin incluir conductor) 19	Blindaje SI () NO (X)
Potencia (si aplica)	Tipo de Carrocería CERRADA	Fecha vencimiento SOAT 2024-04-06	Conversión GNV SI () NO () N/A (X)	Fecha Vencimiento GNV	

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado.

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
TOTAL				

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
TOTAL				

D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA.

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
TOTAL				

D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)	Eje 3 (mm)	Eje 4 (mm)	Eje 5 (mm)	Repuesto (mm)
IZQUIERDA	5.10	3.75				
DERECHA	4.95	3.98				
						4.12

E. CONFORMIDAD DE LA INSPECCIÓN

APROBADO: SI ☒ NO ☐

E.1. ¿Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo para vehículos de este tipo)

APROBADO: SI ☐ NO ☐

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:

PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (psi)	Eje 2 (psi)	Eje 3 (psi)	Eje 4 (psi)	Eje 5 (psi)	Repuesto (psi)	
IZQUIERDA	40.3	40.6				40.3	
DERECHA	40.5	40.6					

G. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA



H. RELACIÓN DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

NOMBRE	MARCA	SERIAL	REFERENCIA	# SERIE BANCO	PEF	LTOE
PROFUNDIMETRO	MOORE&WRIGHT	1510	175-01DTG			
PIE DE REY	KEX	1323	N/A			
DETECTOR HOLGURAS	TECMAS	FR2158	DH MULTIPRUEBAS AST MIX			

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA

PRUEBA	INSPECTOR
Registro fotográfico	EDWAR ALBERTO BERMUDEZ PUENTES
Inspección visual	MICHAEL STIVEN SANCHEZ REY

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Jose Luis Penagos Runza

JOSE LUIS PENAGOS RUNZA
Director técnico

Fin del informe