



CDA MI CARRERA EXPRESS
NIT: 900755392
AV 6 N 44 - 16
Tel - 3103822845
BOGOTA - Distrito Capital
micarreraexpress@gmail.com

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba 2025-06-09 08:34:23	Nombre o Razón social DESTINY TOURS SAS TOURS SAS	Documento de identidad CC() NIT(X) No. 900710956	
Dirección CRA 68B 24 A 23	Teléfono fijo o Número de Celular 3234986325	Ciudad BOGOTA	Departamento Distrito Capital
Correo Electrónico SIN CORREO			

3. DATOS DEL VEHÍCULO

Placa LPZ631	País COLOMBIA	Servicio Publico	Clase MICROBUS	Marca MERCEDES BENZ	Línea SPRINTER 516 CDI
Modelo 2023	Número de licencia de tránsito 10027428263	Fecha de matrícula 2022-10-11	Color BLANCO ARTICO	Combustible / Propulsión Diesel	VIN o Chasis W1V907657PP452661
No de motor 65195835484176	Tipo motor Diésel	Cilindraje(cm³)(si aplica) 2143	Kilometraje 51246	Número de pasajeros (sin incluir conductor) 19	Blindaje SI() NO(X)
Potencia (si aplica) 163	Tipo de Carrocería CERRADA	Fecha vencimiento SOAT 2024-10-14	Conversión GNV SI () NO () N/A (X)	Fecha Vencimiento GNV	

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado.

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
TOTAL				

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
TOTAL				

D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA.

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
TOTAL				

D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)	Eje 3 (mm)	Eje 4 (mm)	Eje 5 (mm)	Repuesto (mm)
IZQUIERDA						
DERECHA						

E. CONFORMIDAD DE LA INSPECCIÓN

APROBADO: SI _X_ NO ____

E.1. ¿Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo para vehículos de este tipo)

	Eje 1 (psi)	Eje 2 (psi)	Eje 3 (psi)	Eje 4 (psi)	Eje 5 (psi)	Repuesto (psi)
IZQUIERDA						
DERECHA						

G. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA



H. RELACIÓN DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

NOMBRE	MARCA	SERIAL	REFERENCIA	# SERIE BANCO	PEF	LTOE
PROFUNDIMETRO	SHAHE	WD2312A0449	N/A			
PIE DE REY	JAGUAR	PR-01				
DETECTOR HOLGURAS	TECMAS	DH2032	MULTIPRUEBAS DH MIX			

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA

PRUEBA	INSPECTOR
Registro fotográfico	JULIAN DAVID LEMUS CRUZ
Inspección visual	JULIAN DAVID LEMUS CRUZ

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

EMILSON MOSQUERA
Director técnico

Fin del informe