

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS


No: 00020140-2510



CDA BOGOTÁ S.A.S.
NIT 900254447-3
Cra 29 C N° 20-17 Sur - Calle 20
Sur N° 29c-03 - Cra 29 C N° 20-27
Sur Tel 2037652
BOGOTÁ

FECHA

Fecha de prueba: 2025-10-14	Nombre o razón social: JOEL ACUÑA	Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. () No. 79743618
Dirección: CR 91C N 255	Teléfono: 000000000 Cel 3003319052	Ciudad: BOGOTÁ Departamento: DISTRITO CAPITAL
DATOS DEL VEHICULO		
Placa: KMZ861	Marca: DFSK	Línea: DXK6470ASF 1.8
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10028856758	Combustible: GASOLINA Color: BLANCO
Empresa:		Clase: CAMIONETA Modelo: 2024 Cilindrada: 1798 Kilometraje: 102520
Conductor: JHON JOEL ACUÑA ALARCON		



A

Suspensión (Si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	60		43		64		46	40	%
Frenos									
Eficacia Total	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad			
52,1	50	%		Eje 1 Izquierdo	3095	N	Eje 1 Derecho	2832	
				Eje 2 Izquierdo	2289	N	Eje 2 Derecho	2194	
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad		Eje 3 Izquierdo			Eje 3 Derecho		
22,4	18	%		Eje 4 Izquierdo			Eje 4 Derecho		
				Eje 5 Izquierdo			Eje 5 Derecho		

Eje 1	0	Eje 2	0	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)
Desviación Lateral										

Inspección Sensorial

ITEMS INSPECCIONADOS EN LA REVISIÓN PREVENTIVA:	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Andaje sillas	CUMPLE
Identificación reglamentaria	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Espejos	CUMPLE
Estado tubos escape	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Rotulas Superiores	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Pito	CUMPLE	Directionales	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	Luces Altas	CUMPLE	Luz Interna	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Terminal de Batería	CUMPLE	Luces Bajas	CUMPLE
Luz Placa	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Andaje de batería	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Linterna	CUMPLE
Desempeñador	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Triángulos	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	Herramienta	CUMPLE
Llanta de respuesto	CUMPLE	Eje 1 llanta Izquierda	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Eje 2 llanta Derecha	CUMPLE	Eje 3 llanta Derecha	CUMPLE
Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	Eje 3 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje 4 llanta Derecha	CUMPLE
Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje 4 llanta Derecha	CUMPLE	Eje 5 llanta Derecha	CUMPLE
Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	Eje 4 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje 1 Rin Derecho	CUMPLE
Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje 5 llanta Derecho	CUMPLE	Eje 3 Rin Derecho	CUMPLE
Eje2 llanta Derecho	CUMPLE	Eje 2 Rin Derecho	CUMPLE	Eje 4 Rin Derecho	CUMPLE
Eje3 llanta Derecho	CUMPLE	Eje 3 Rin Derecho	CUMPLE	Eje 5 Rin Derecho	CUMPLE
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Eje 4 Rin Derecho	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE
Tapicería	CUMPLE	Eje 5 Rin Derecho	CUMPLE	Caja de Dirección	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE
Picos	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE
		Promedio de Distancia	CUMPLE		

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	7.58	
Izquierda	Derecha	
Eje 1	7.09	7.03
Eje 2	6.58	6.61

EL PRESENTE INFORME NO REEMPLAZA LOS RESULTADOS DE LA REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES. LOS VALORES PRESENTADOS NO SON VALIDOS, NI PUEDEN SER UTILIZADOS PARA LA MISMA.