

FORMATO DE INSPECCIÓN PREVENTIVA

PR N°: PR133521



CDA MI CARRERA EXPRESS
NIT: 900755392-7
AV 6 N 44 - 18
Tel: 3103822845
BOGOTÁ - Distrito Capital
micarreraexpress@gmail.com

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

Fecha de prueba
2025-10-29 10:48:01
Dirección
CLL 4B # 39B - 90
Correo Electrónico
SANTIAGOVA5V@GMAIL.COM

Nombre o Razón social
SANTIAGO VELASQUE ARIZA

2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO

Documento de Identidad
CC(X) NIT: No. 79535167

Teléfono fijo o Número de Celular
3194248245

Ciudad
BOGOTÁ

Departamento
Distrito Capital

3. DATOS DEL VEHÍCULO

Placa LZT933	País COLOMBIA	Servicio Público	Clase CAMIONETA	Marca RENAULT	Línea DUSTER
Modelo 2024	Número de licencia de tránsito 10029907546	Fecha de matrícula 2023-08-31	Color BLANCO GLACIAL (V)	Combustible / Propulsión Gasolina	VIN o Chasis 9F8HJC207RM709473
No de motor J759Q230644	Tipo motor OTTO	Cilindraje (cm³) (si aplica) 1598	Kilometraje 45382	Número de pasajeros (sin incluir conductor) 4	Blindaje SI () NO (X)
Potencia (si aplica) 144	Tipo de Carrocería WAGON	Fecha vencimiento SOAT 2025-06-30	Conversión GNV SI () NO (X) N/A ()	Fecha Vencimiento GNV	

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA

Note: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado.

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
TOTAL				

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
TOTAL				

D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
TOTAL				

D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)	Eje 3 (mm)	Eje 4 (mm)	Eje 5 (mm)	Repuesto (mm)	
IZQUIERDA							
DERECHA							

E. CONFORMIDAD DE LA INSPECCIÓN

APROBADO: SI ☒ NO ☐

E.1. ¿Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo para vehículos de este tipo)

APROBADO: SI ☐ NO ☐

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:

PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (pas)	Eje 2 (pas)	Eje 3 (pas)	Eje 4 (pas)	Eje 5 (pas)	Remolque (pas)
IZQUIERDA						
DERECHA						

G. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA



H. RELACION DE EQUIPOS Y PERIFÉRICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

NOMBRE	MARCA	SERIAL	REFERENCIA	A SERIE BANCO	REP	LTOR
PROFUNIDIMETRO	SHAPIE	W023120441	N/A			
DETECTOR HOLLGURAS	TECHNICAL	0142002	NO TIENE SERIE O N/A			

I. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA

PRUEBA	INSPECTOR
Registro fotográfico	JUAN DAVID LEMUS CRUZ
Inspección visual	JUAN DAVID LEMUS CRUZ

J. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

NELSON ANGULO

EXPRESS
SERVICIOS

Fin del informe