

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00012340-2109



CENTROMOTOR AV. BOYACA
NIT 900274028-6
DIAG. 49 SUR No 60-54 Tel
2043778
BOGOTA

FECHA

Fecha de prueba:
2021-09-14

Nombre o razón social:

JOAQUIN ALBERTO VELANDIA ARDILA

DATOS DEL PROPIETARIO O Tenedor DEL VEHICULO

Documento de identidad:

CC. (X) NIT. () CE. ()

No. 79473338

Dirección:

CLLE43AUR#72G62

Teléfono:

3204947197

Ciudad:

BOGOTA

Departamento:

DISTRITO CAPITAL

DATOS DEL VEHICULO

Placa:

SQX685

Marca:

HINO

Línea:

FC4JKUZ

Clase:

BUS

Modelo:

2011

Cilindrada:

5307

Kilometraje:

1140

Servicio:

PUBLICO

No Licencia Tránsito:

10018471000

Combustible:

DIESEL

Color:

BLANCO VERDE

Empresa:

CARTURISMO

Conductor:

ALBERTO VELANDIA



Fecha 2021-09-14, Placa SQX685 Hora 17:42



Fecha 2021-09-14, Placa SQX685 Hora 17:43

Emisiones Audibles

Valor

84

Máximo

NA

Unidad

dBA

Intensidad e inclinación de luces bajas

Baja Derecha

Baja Izquierda

Intensidad

Mínimo

Unidad

Inclinación

Suma de la intensidad de todas las luces

Unidad

Intensidad

Máximo

Unidad

Eficacia Total

57,3

Mínimo

50

Unidad

%

Eje 1 Izquierdo

Eje 2 Izquierdo

Eje 3 Izquierdo

Eje 4 Izquierdo

Eje 5 Izquierdo

Fuerza

7790

Peso

14715

Unidad

N

Eje 1 Derecho

Eje 2 Derecho

Eje 3 Derecho

Eje 4 Derecho

Eje 5 Derecho

Fuerza

8870

Peso

14323

Unidad

N

Desequilibrio

12,2

Máximo

30

Unidad

%

Eficacia Auxiliar

34,1

Mínimo

18

Unidad

%

Eje 1 Izquierdo

Eje 2 Izquierdo

Eje 3 Izquierdo

Eje 4 Izquierdo

Eje 5 Izquierdo

Fuerza

12120

Peso

19718

Unidad

N

Eje 1 Derecho

Eje 2 Derecho

Eje 3 Derecho

Eje 4 Derecho

Eje 5 Derecho

Fuerza

12340

Peso

22955

Unidad

N

Desequilibrio

1,8

Máximo

30

Unidad

%

Desviación Lateral

Eje 1

0

Eje 2

1,7

Eje 3

Eje 4

Eje 5

Máximo ± 10

Unidad

mm

Inspección Visual

G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5 Luz de parqueo	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5 Luz Interna	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G5 Luz Placa	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G5 Luces Altas	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Aseo General	CUMPLE	G5 Luces Bajas	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G5 Indicadores de tablero	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Pernos	CUMPLE	G5 Terminales Bateria	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
G2 Soportes	CUMPLE	G5 Anclaje de bateria	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G2 Rotulas Superiores	CUMPLE	G5 Desempeñador	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G2 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G6 Cruzeta	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6 Linterna	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
G2 Amortiguadores	CUMPLE	G6 Triangulos	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE
G2 Tijeras	CUMPLE	G6 Banderola	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
G3 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G6 Tacos	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
G3 Retrovisores	CUMPLE	G6 Llanta de respuesto	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE
G3 Pito	CUMPLE	G6 Gato	CUMPLE	G9 Lateral y Pintura	CUMPLE
G3 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G6 Herramienta	CUMPLE	G9 Tapiceria	CUMPLE
G4 Parabrisas	CUMPLE	G6 Extintor	CUMPLE	G9 Cojineria	CUMPLE
G4 Ventanillas	CUMPLE	G6 Botiquin	CUMPLE	G10 Caja de Direccion	CUMPLE
G4 Puertas	CUMPLE	G6 Señales de advertencia	CUMPLE	G10 Terminales	CUMPLE
G4 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G10 Svazos Azules	CUMPLE
G4 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G11 Bastidor	CUMPLE
G5 Direccionales	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE
G5 Stop	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	CUMPLE
G5 Reversa	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G12 Promedio de Tiempo	CUMPLE

G1: CARROCERIA

G2: SISTEMA DE SUSPENSION

G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G5: SISTEMA ELECTRICO

G6: EQUIPO DE CARRETERA

G7: LLANTAS

G8: RINES

G9: ESTADO DE PRESENTACION

G10: SISTEMA DE DIRECCION

G11: CHASIS

G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

banda laterl trasera interna izquierda con una fisura de media llanta

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)				
Rueda De Repuesto		6.35		
		Izquierda		Derecha
Eje 1		6.55		3.66
	R1	R2	R2	R1
Eje 2	8.89	8.56	8.47	8.59



MARCO ANTONIO PÉÑUELA VELASQUE

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.