

DIAGNOSTICO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS

No. Servicio	378.989	No. Placa	USC918
Fecha	17/01/2020 02:26:24p.m.		

Empresa Afiliad ESCAR LTDA .
 Nombre propietario JAIME GUTIERREZ

Marca DAIHATSU
 Clase BUSETA
 Linea DELTA V 126L H
 Modelo 2.008

No. Motor 1817624
 No. Chasis 9DPV1268082000786
 No. Serial .
 Tipo servicio PUBLICO

T.Doc. C.C. No. 79060985

Vig. RTM 11/10/2019
 Vig. Soat 12/10/2019
 Color VERDE

INFORME VISUAL Y FOTOGRAFIAS

RTM SUSPENSION	
ESTADO AMORTIGUADORES	BUENO
ESTADO BARRA ESTABILIZADORA	BUENO
ESTADO BRAZOS SUSPENSION	BUENO
ESTADO MUELLES/BOMBONAS/BALLETAS	BUENO
ESTADO TERMINALES SUSPENSION	BUENO
GUARDAPOLVOS SUSPENSION	BUENO
SOPORTE Y BUJES	BUENO

RTM MOTOR	
ESTADO CORREAS (ACCESORIOS)	BUENO
ESTADO PANEL RADIADOR	BUENO
FUGAS (ACEITE MOTOR)	BUENO
FUGAS RADIADOR / MANGUERAS	BUENO
RUIDOS IRREGULARES	BUENO
TESTIGO PRESION DE ACEITE	BUENO
TESTIGO TEMPERATURA MOTOR	BUENO



RTM FRENO	
CARRERA Y RETORNO DEL PEDAL	BUENO
ESTADO DISCOS/CAMPANA (VISUAL)	BUENO
ESTADO MANGUERAS /TUBERIAS	BUENO
ESTADO PASTILLAS (VISUAL)	BUENO
FRENOS ESTACIONAMIENTO	BUENO
FUGAS DE AIRE O HIDRAULICO	BUENO
NIVEL LIQUIDO DE FRENOS	BUENO
PRESION Y VACIO DE AIRE (SI APLICA)	BUENO

RTM SISTEMA ADMISION	
COLOR HUMO (AZUL O NEGRO)	BUENO
ESCAPE GASES (MULTIPLES/EXHOSO)	BUENO
ESTADO TANQUE DE COMBUSTIBLE	BUENO
FUGAS COMBUSTIBLE	BUENO



RTM ELECTRICIDAD	
ALARMA SONORA (REVERSA)	BUENO
ESTADO BATERIA /ALTERNADOR/CABLEADO	BUENO
FUNC. AIRE ACONDICIONADO	BUENO
FUNC. LIMPIABRISAS	BUENO
FUNC. LUCES ALTAS / BAJAS	BUENO
FUNC. LUCES DIRECCIONALES/PARQUEO	BUENO
FUNC. LUCES INTERNAS	BUENO
FUNC. LUZ FRENO (STOPS)	BUENO
FUNC. LUZ REVERSA / PLACA	BUENO
FUNC. PITO	BUENO
FUNC. TESTIGOS TABLERO	BUENO

RTM CAJA Y TRANSMISION	
ESTADO CARDAN	BUENO
FUGAS (ACEITE TRANSMISION)	BUENO
FUNC. EMBRAGUE	BUENO
HOLGURAS CONTROL DE CAMBIOS	BUENO

RTM SEGURIDAD	
AVISOS NORMATIVOS/EMPRESA	BUENO
CINTURONES DE SEGURIDAD	BUENO
DISPOSITIVO DE VELOCIDAD	BUENO
ESPEJOS / RETROVISOR	BUENO
ESTADO LLANTAS-	BUENO
ESTADO RINES /PERNOS/TUERCAS	BUENO
EXTINTOR / BOTIQUIN	BUENO
GATO/TACOS/BANDEROLAS	BUENO
HERRAMIENTA/CRUCETA	BUENO
LABRADO LLANTAS	BUENO
LLANTA DE REPUESTO	BUENO
SALIDAS DE EMERGENCIA/SEÑALIZACION	BUENO

RTM CARROCERIA	
CABINA	BUENO
ESTADO CHASIS	BUENO
ESTADO LATONERIA	BUENO
ESTADO PARALES	BUENO
ESTADO PELDANOS	BUENO
ESTADO PINTURA	BUENO
ESTADO PISO	BUENO
ESTADO PUERTAS/CHAPAS/SEGUROS	BUENO
ESTADO SILLETERIA/COJINERIA/CORTINAS	BUENO
ESTADO VIDRIOS/CREMALLERAS	BUENO
PANORAMICO	BUENO

(*) DEFECTO ENCONTRADO

OBSERVACION VEHICULO EN BUENAS CONDICIONES .OBSERVACIONES: LLANTAS TRASERA IZQUIERDA CON DESGASTE IRREGULAR Y SOBRE LIMITES DE LABRADO.

FIRMA CLIENTE

Este diagnostico consiste en una inspección visual mediante una percepción sensorial sin desarmar o retirar elementos del vehículo. El técnico Diagnostichia S.A.S. no se hace responsable de las fallas mecánicas que presente el vehículo posteriormente. Este documento está amparado por las normas nacionales e internacionales que protejen los derechos de autor. Prohibida su ejecución o reproducción total o parcial así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Germán Isaza Suárez

Profesional en Ing. Automotriz

Compañía de Servicio Automotriz

Diagnostichia S.A.S