



FORMATO REVISION PREVENTIVA VEHICULOS



SIGMAN		FORMATO REVISION PREVENTIVA VEHICULOS			
PLACA	UPO 541	FECHA INSPECCIÓN	26 Abril 119	EMPRESA SOLICITANTE	RAPTOR S.A.S
TIPOLOGIA	Buseta	COMBUSTIBLE	DSL	CILINDRAJE	3900
MARCA	Hyundai	SERVICIO	Publico	CIUDAD	Bogotá
SERIE		AÑO MODELO	2006	INSPECTOR	Helman Tonos
No. DE PUERTAS		KILOMETRAJE		CÓDIGO FASECOLDA	
TIPO DE CAJA	Mecánica	No. DE CHASIS		VALOR FASECOLDA	
No. DE MOTOR	D4D05Z68524				
Etapa evaluada	Componentes	Calificación	Etapa evaluada	Componentes	Calificación
NIVELES DE FLUIDOS	Nivel de aceite motor	2	SEGURIDAD PASIVA	Cinturon de seguridad conductor	2
	Refrigerante motor	2		Cinturon de seguridad pasajero	2
	Líquido de frenos	2		Apoya cabezas conductor	2
	Dirección hidráulica	2		Apoyacabezas pasajero	2
	Lavaparabrisas	2		Airbag Conductor	2
CARROCERIA EXTERIOR	Panorámico delantero	2	Airbag pasajeros	2	
	Panorámico superior	2	Botiquin	2	
	Farola derecha	2	Alicate	2	
	Farola Izquierda	2	Destornillador de estrella	2	
	Espejo derecho	2	Llaves fijas	2	
	Espejo izquierdo	2	Llaves de expansión	2	
	Vidrios laterales derechos	2	Gato	2	
	Vidrios laterales izquierdos	2	Cruceta	2	
	Panorámico trasero	2	Triangulos	2	
	Stop Derecho	2	Tacos	2	
	Stop Izquierdo	2	Linterna	2	
	Imagen corporativa	2	Extintor vigente	2	
LUCES	Altas	2	Aire acondicionado	2	
	Bajas	2	Calefacción	2	
	Cocuyos	2	Espejos eléctricos	2	
	Exploradoras	2	Master de corriente	2	
	Direccionales delanteras	2	Pito	2	
	Direccionales traseras	2	Bornes de bateria	2	
	Estacionamiento	2	Desempañador	2	
	Luz freno	2	Limpiabrisas delantero	2	
	Luz reverso	2	Limpiabrisas trasero	2	
	Luz placa	2	Asiento ajustable conductor	2	
	Luz cabina	2	Timón ajustable	EN A	
	Luz pasillo	2	Amortiguador delantero derecho	2	
Luz pasillo superior	2	Amortiguador delantero izquierdo	2		
ESTADO DE NEUMATICOS	Llanta delantera derecha	2	Amortiguador trasero derecho	2	
	Llanta delantera izquierda	2	Amortiguador trasero izquierdo	2	
	Llanta trasera derecha	2	Ejes delanteros	2	
	Llanta trasera izquierda	2	Ejes traseros	2	
	Llanta de repuesto	2	Cardan	2	
DOCUMENTOS	SOAT Vigente	2	Columna de dirección	2	
	RTM Vigente	2	Muelles traseros	2	
CONVENCIOS		Observaciones			
CUMPLE	2				
NO CUMPLE	1				
ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO COMO AVALÚO COMERCIAL					