

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto
			A B
D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375			
Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto
			A B
		Total	0 0
D.1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA			
Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto
			A B
		Total	0 0

Nota:
Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.
Defectos Tipo B: Son aquellos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública.

CONFORMIDAD DE LA REVISION

APROBADO: SI NO

NUMERO DE CONSECUATIVO DE LA INSPECCION
9217

F.COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

Presion eje1 derecha 1 36.0 PSI Presion eje1 izquierda 1 36.0 PSI Presion eje2 derecha 1 36.0 PSI Presion eje2 izquierda 1 36.0 PSI Presion repuesto 34.0 PSI
 * Las prueba de luces (si aplica) está reportada en klx a 1m como se establece en la NTC 5375:2012
 Eje1 derecha 1 3.50mm ; Eje2 derecha 1 4.50mm ; Eje1 izquierda 1 4.30mm ; Eje2 izquierda 1 4.60mm ; Llanta de repuesto 5.00mm ;



2021-08-14 EXV034 13:00



2021-08-14 EXV034 13:01

Fin del informe

G. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

ANDRÉS FELIPE JIMÉNEZ GIRALDO



NIT. 800000000000000000
Tel. 235 79 57

NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE GASES

Generado por: Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN



CDA LA 33 S.A.S, NIT: 811026246-1
CARRERA 63 N 32 E 69, MEDELLIN (ANTIOQUIA)
TEL: 4795995 - 3628816

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

1. FECHA		2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO		
Fecha de prueba 2021-08-14	Nombre o razón social ROBINSON CARDONA	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 70909682		
Dirección CLL 127 SUR 48 17	Teléfono	Ciudad	Departamento	

1234567
3 DATOS DEL VEHICULO

3.DATOS DEL VEHICULO						
Placa EXV034	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Foton	Línea BJ2037y3mdv	
Modelo 2019	No. de licencia de transito 10017069723	Fecha Matrícula 2018-10-19	Color Blanco	Combustible Diesel	VIN o Chasis 9G4B2MBV5KPC00885	
No. Motor 76037676	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 2776	Kilometraje 91687	Número de Sillas 3	Vidrios Polarizados SI (X) NO ()	Blindaje SI () NO (X)

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375.

Nota. Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado.

4. Emisiones Audibles

5. Intensidad inclinación de los tramos

6. Suma de la intensidad de todas las luces

7 Suspensión (si aplica)

7. Suspensión (sí aplica)						
Delantera Izquierda	Valor 89.10	Delantera Derecha	Valor 86.00	Trasera Izquierda	Valor 88.60	Trasera Derecha

8. Frenos

9. Desviación lateral

Eje 1 Eje 2 Eje 3 Eje 4 Eje 5 Máximo +/- 10 Unidad m/km
 0.21 0.14

10. Dispositivos de cobro(si aplica)

Referencia comercial de la llanta	Error en distancia	%	Error en tiempo	%	Máximo	Unidad %
11. Emisiones de gases	11 a Vehículos con ciclo OTTO					

III. Emisiones de gas

Temp. Min.

11.a Vehículos con ciclo OTTO

Temp °C	Rpm	Monóxido de carbono			Dióxido de carbono			Oxígeno O2			Hidrocarburo (como Hexano)			Óxido nitroso		
		CO			CO2			O2			HC			NO		
		U n i d a d			U n i d a d			U n i d a d			U n i d a d			U n i d a d		
	CO	Vr	Norma		CO2	Vr	Norma	O2	Vr	Norma	HC	Vr	Norma	NO	Vr	Norma
	Ralentí	%	Ralentí		%	Ralentí		%	Ralentí		%	Ralentí		ppm	Ralentí	%
	Crucero	%	Crucero		%	Crucero		%	Crucero		%	Crucero		ppm	Crucero	%

11.b. Vehículos a Diesel (opacidad)

Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unid	Ciclo 2	Unid	Ciclo 3	Unid	Ciclo 4	Unid	Valor	Norma	Unidad %
			%		%		%		%			%