

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00007012-2209

C.D.A.
SEIKOU S.A.S.

CDA SEIKOU SAS
NIT 901074563-0
Cra 20 No 66-34/40
7557338
Tel
BOGOTA D.C

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba: 2022-09-24	Nombre o razón social: HECTOR RAMON SANCHEZ NAVARRO	Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()		No. 88247578	
Dirección: CRA 145 144 C 72		Telefono: 3104770046	Ciudad: BOGOTA		Departamento: DISTRITO CAPITAL

DATOS DEL VEHICULO						
Placa: WNX379	Marca: CHERY	Linea: TIGGO SQR7200 T117	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2016	Cilindraje: 1598	Kilometraje: 145812
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 88247578	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO CHERY	Empresa:	Conductor:	



Suspensión (Si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Minimo	Unidad
	60		65		56		58	40	%

Frenos													
Eficacia Total	Minimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
60,6	50	%											
Eficacia Auxiliar	Minimo	Unidad	Eje 1 Izquierdo	2012	4228	N	Eje 1 Derecho	1914	3610	N	4,9	30	%
31,1	18	%	Eje 2 Izquierdo	2444	3590	N	Eje 2 Derecho	2733	3581	N	10,6	30	%
			Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho						
			Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho						
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho						

Desviación Lateral										
Eje 1	0	Eje 2	0	Eje 3		Eje 4		Eje 5	Máximo ± 10	Unidad (m/km)

Inspección Sensorial											
G1	Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5	Luz de parqueo	CUMPLE	G7	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE			
G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5	Luz interna	CUMPLE	G7	Eje4 llanta Derecha	CUMPLE			
G1	Anclaje sillas	CUMPLE	G5	Luz Placa	CUMPLE	G7	Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE			
G1	Estado tubos escape	CUMPLE	G5	Luces Altas	CUMPLE	G7	Eje5 llanta Derecha	CUMPLE			
G1	Aseo General	CUMPLE	G5	Luces Bajas	CUMPLE	G7	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE			
G1	Espejos	CUMPLE	G5	Indicadores de tablero	CUMPLE	G8	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE			
G2	Pernos	CUMPLE	G5	Terminales Bateria	CUMPLE	G8	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE			
G2	Soportes	CUMPLE	G5	Anclaje de batería	CUMPLE	G8	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE			
G2	Rotulas Superiores	CUMPLE	G5	Desempeñador	CUMPLE	G8	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE			
G2	Rotulas inferiores	CUMPLE	G6	Cruceta	CUMPLE	G8	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE			
G2	Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6	Linterna	CUMPLE	G8	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE			
G2	Amortiguadores	CUMPLE	G6	Triángulos	CUMPLE	G8	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE			
G2	Tijeras	CUMPLE	G6	Banderola	CUMPLE	G8	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE			
G3	Limpiaparabrisas	CUMPLE	G6	Tacos	CUMPLE	G8	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE			
G3	Retrovisores	CUMPLE	G6	Llanta de respuesto	CUMPLE	G8	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE			
G3	Pito	CUMPLE	G6	Gato	CUMPLE	G9	Latonería y Pintura	CUMPLE			
G3	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G6	Herramienta	CUMPLE	G9	Tapicería	CUMPLE			
G4	Parabrisas	CUMPLE	G6	Extintor	CUMPLE	G9	Cojinería	CUMPLE			
G4	Ventanillas	CUMPLE	G6	Botiquín	CUMPLE	G10	Caja de Dirección	CUMPLE			
G4	Puertas	CUMPLE	G6	Señales de advertencia	CUMPLE	G10	Terminales	CUMPLE			
G4	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G7	Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G10	Brazos Axiales	CUMPLE			
G4	Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G7	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	G11	Bastidor	CUMPLE			
G5	Direccionales	CUMPLE	G7	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G11	Pisos	CUMPLE			
G5	Stop	CUMPLE	G7	Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G12	Promedio de Distancia	CUMPLE			
G5	Reversa	CUMPLE	G7	Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G12	Promedio de Tiempo	CUMPLE			

G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	5.55	
	Izquierda	Derecha
Eje 1	4.56	4.88
Eje 2	4.97	4.62

JOHAN VALENCIA RONDON

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.