



FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba 2023-04-27	Nombre o razón social EDWIN FERNANDO OBREGON	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 1112489105			
Dirección CALLE 10A 18 21		Teléfono 1000000	Ciudad Cali	Departamento Valle del cauca	

DATOS DEL VEHICULO							
Placa ETK576	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Renault	Línea Duster		
Modelo 2023	No. de licencia de tránsito 10027088063	Fecha Matricula 2022-09-02	Color Blanco glacial (v)	Combustible Gasolina	VIN o Chasis 9FBHJD206PM345172		
No. Motor J759Q143634	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1599	Kilometraje 33822	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()	Blindaje SI () NO (X)	



Suspensión (si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	85.30		52.10		73.20		75.00	40	%

Frenos													
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
62.80	50	%	Eje 1 Izquierdo	1824.00	3860.00	N	Eje 1 Derecho	2204.00	3366.00	N	17.20	30	%
			Eje 2 Izquierdo	2016.00	2633.00	N	Eje 2 Derecho	1799.00	2625.00	N	10.80	30	%
19.50	18	%	Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%
			Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%
			Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%

Desviación lateral						
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	Unidad m/km
2.69	1.92				10	

Inspección Visual							
Indicadores de tablero	CUMPLE	Cruceles	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE		
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Soportes	CUMPLE		
Amortiguadores	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	Puertas	CUMPLE		
Rotulas superiores	CUMPLE	Parabrises	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE		
Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Botiquin	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE		
Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Arcaje de Bateria	CUMPLE	Llanta de respuesto	CUMPLE		
Eje4 Rin Derecha	CUMPLE	Limp. acarabrisas	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE		
Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Galo	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE		
Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE		
Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Triangulo	CUMPLE	Latorneria y Pintura	CUMPLE		
Desempañador	CUMPLE	Especios	CUMPLE	Pto	CUMPLE		
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE		
Eje3 Rin Derecha	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Luz placa	CUMPLE		
Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Stop	CUMPLE		
Banderola	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Luz Interna	CUMPLE		
Direccionales	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Ventanas	CUMPLE		
Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE		
Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Terminales Bateria	CUMPLE	Reversa	CUMPLE		
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE		
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE		
Eje5 Rin Derecha	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE		
Llnterna	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Tapiceria	CUMPLE		
Cojineria	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	Pernos	CUMPLE		
Aseo General	CUMPLE	Basidor	CUMPLE	Arcaje Sillas	CUMPLE		
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Tacos	CUMPLE				

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X_ NO__