



CDA MI CARRERA EXPRESS
NIT: 900755392
AV 6 N 44 - 16
Tel - 3103822845
BOGOTA - Distrito Capital
micarreraexpress@gmail.com

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba 2025-05-17 07:39:52	Nombre o Razón social ALEJANDRO PEREZ GARZON	Documento de identidad CC(X) NIT() No. 79366181
Dirección CLL 5A # 29-17	Teléfono fijo o Número de Celular 3232069625	Ciudad BOGOTA
Correo Electrónico EMERALEJO2002@YAHOO.COM		

3. DATOS DEL VEHÍCULO

Placa SKM578	País COLOMBIA	Servicio Público	Clase BUS	Marca MITSUBISHI FUSO	Línea CANTER
Modelo 2006	Número de licencia de tránsito 10019198240	Fecha de matrícula 2005-10-25	Color BLANCO VERDE	Combustible / Propulsión Diesel	VIN o Chasis FE659HA42127
No de motor 4D34K44041	Tipo motor Diésel	Cilindraje(cm³)(si aplica) 3908	Kilometraje 624230	Número de pasajeros (sin incluir conductor) 27	Blindaje SI() NO(X)
Potencia (si aplica) 0	Tipo de Carrocería CERRADA	Fecha vencimiento SOAT 2025-09-08	Conversión GNV SI() NO (X) N/A ()	Fecha Vencimiento GNV	

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado.

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
			TOTAL	

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
			TOTAL	

D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA.

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
			TOTAL	

D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)	Eje 3 (mm)	Eje 4 (mm)	Eje 5 (mm)	Repuesto (mm)
IZQUIERDA						
DERECHA						

E. CONFORMIDAD DE LA INSPECCIÓN

APROBADO: SI X NO

E.1. ¿Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo para vehículos de este tipo)

APROBADO: SI NO

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:

	Eje 1 (psi)	Eje 2 (psi)	Eje 3 (psi)	Eje 4 (psi)	Eje 5 (psi)	Repuesto (psi)
IZQUIERDA						
DERECHA						

G. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA



H. RELACIÓN DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

NOMBRE	MARCA	SERIAL	REFERENCIA	# SERIE BANCO	PEF	LTOE
PROFUNDIMETRO	SHAHE	WD2312A0449	N/A			
PIE DE REY	JAGUAR	PR-01				
DETECTOR HOLGURAS	TECMMAS	DH2032	MULTIPRUEBAS DH MIX			

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA

PRUEBA	INSPECTOR
Registro fotográfico	JULIAN DAVID LEMUS CRUZ
Inspección visual	JULIAN DAVID LEMUS CRUZ

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

EMILSON MOLINA
Director Técnico

Fin del informe

Item 1	Item 2	Item 3	Item 4	Item 5	Item 6	Item 7

AGREGAR
ANEXOS

OM_X_IS_OOABORRA