

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba 2022-10-24	Nombre o razón social CRISTHIAN ALEXIS LOPEZ GARZON	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 1152683166					
Dirección CLLE98 #69-48	Teléfono 1000000				Ciudad Medellin	Departamento Antioquia	
Placa GTX106		Pais Colombia		Servicio Público		Clase Campero	Marca Renault
Modelo 2020	No. de licencia de transito 10020255220		Fecha Matricula 2020-02-11		Color Blanco glaciar (v)	Combustible Gas - gasolina	Línea Duster
No. Motor E410C231023	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1998	Kilometraje 98751	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO (X)	VIN o Chasis 9FBHSR5B3LM188112	

2022-10-24 GTX106 09:52

2022-10-24 GTX106 09:52

Suspensión (si aplica)								
Delantera Izquierda	Valor 79.60	Delantera Derecha	Valor 83.60	Trasera Izquierda	Valor 58.80	Trasera Derecha	Valor 70.70	Mínimo Unidad %
Eficacia total	Minimo 66.60	Unidad % 50	Fuerza Eje 1 izquierdo 2579.00	Peso 4208.00	Unidad N	Fuerza Eje 1 Derecho 2837.00	Peso 3809.00	Unidad N Desequilibrio 9.09 Máximo 30 %
			Eje 2 izquierdo 1917.00	3150.00	N	Eje 2 Derecho 2161.00	3095.00	N 11.30 30 %
Eficacia auxiliar	Minimo 27.10	Unidad % 18	Eje 3 izquierdo	N		Eje 3 Derecho	N	%
			Eje 4 izquierdo	N		Eje 4 Derecho	N	%
			Eje 5 izquierdo	N		Eje 5 Derecho	N	%

Eje 1 0.11	Eje 2 0.14	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
------------	------------	-------	-------	-------	------------	----	-------------

Inspección Visual							
Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE		
Triángulos	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE		
Luz interna	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Puertas	CUMPLE		
Reversa	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE		
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE		
Parabrisas	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE		
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE		
Retrovisores	CUMPLE	Espejos	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE		
Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE		
Luces bajas	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE		
Cojinería	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Banderola	CUMPLE		
Pernos	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE		
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE		
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE		
Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE		
Llanta de repuesto	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE		
Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE		
Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE		
Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE		
Soportes	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE		
Promedio de Distancia	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE		
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE		
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	Linterna	CUMPLE		
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Pisos	CUMPLE		
Bastidor	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE				

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto	5.75	
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	5.13	4.75
Eje2	3.78	5.33



MARCO CADAVÍD PEREZ

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S - Techni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)