

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

CDA CENTRO DE DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR EXPOSICIONES SAS,
NIT: 900141908-1 CALLE 36 # 52 - 55,
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL: 2620681

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba 2023-03-01	Nombre o razón social CRISTHIANALEXIS LOPEZ GARZON			Documento de Identidad CC (X) NIT () CE () No. 1152683166	
Dirección CLLE98 #69-48		Teléfono 1000000	Cludad Medellin	Departamento Antioquia	

Placa GTX106		DATOS DEL VEHICULO					
Modelo 2020	No. de licencia de transito 10020255220	Fecha Matrícula 2020-02-11		Clase Campero	Marca Renault	Línea Duster	
No. Motor E410C231023	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1998	Kilometraje 116761	Color Blanco glaciar (v)	Combustible Gas - gasolina	VIN o Chasis 9FBHSR5B3LM188112	Blindaje S () NO (X)



Delantera Izquierda		Valor 79.40	Delantera Derecha		Valor 88.10	Trasera Izquierda	Valor 70.90	Trasera Derecha	Valor 65.70	Mínimo	Unidad
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza		Peso	Unidad	Fuerza		Peso	Unidad	%

69.70	50	%	Frenos									
			Eje 1 izquierdo	3552.00	3982.00	N	Eje 1 Derecho	2769.00	3651.00	N	22.00*	30 %
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 2 izquierdo	1927.00	3253.00	N	Eje 2 Derecho	1818.00	3562.00	N	5.66	30 %
27.50	18	%	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N		%
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N		%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N		%

Eje 1 0.06		Eje 2 0.06	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
Eje 1 Rin Derecho	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE			

Inspección Visual					
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Botiquín	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
Anclaje Sillas	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE
Gato	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Puertas	CUMPLE
Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE
Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE	Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE
Luces altas	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE
Stop	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE
Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Rotulas Inferiores	CUMPLE
Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
Brazos Axiales	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Anclaje de Bateria	CUMPLE
Soportes	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE
Caja de dirección	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Llanta de repuesto	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE
Promedio de Distancia	CUMPLE	Espejos	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Reversa	CUMPLE
Tacos	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Banderola	CUMPLE

Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
Aseo General	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE
Direccionales	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE		
G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD			G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO			G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA			G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		4,52
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	4,23	3,23
Eje2	4,34	3,28

HÉCTOR JAIME VALENCIA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecniag Ingeniería S.A.S - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)

*Cristhian Alexis Lopez Garzon
1152683166.*