


# FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO		
Fecha de prueba	2023-04-25	Nombre o razón social	RIGOBERTO LOPERA CASTAÑO	
Dirección	CLLE37 #23AA-37 PALMAS DE CATALUÑA	Documento de identidad	CC (X) NIT ( ) CE ( ) No. 15323942	
		Ciudad	Medellin	Departamento
				Antioquia

DATOS DEL VEHICULO						
Placa	LJZ851	País	Colombia	Servicio	Público	Clase
						Campero
Modelo	2023	No. de licencia de tránsito	10027050418	Fecha Matricula	2022-08-30	Marca
						Renault
No. Motor	A460D045009	Tipo Motor	OTTO	Cilindraje	1333	Línea
						Duster
				Kilometraje	13138	Color
						Blanco glacial (v)
				Número de Sillas	5	Combustible
						Gas - gasolina
				Vidrios Polarizados	SI ( ) NO ( )	VIN o Chasis
						9FB1UD400FA0344584
				Blindaje	SI ( ) NO (X)	



Suspensión (si aplica)							
Delantera Izquierda	Valor	86.30	Delantera Derecha	Valor	82.80	Trasera Izquierda	Valor
							65.50
						Trasera Derecha	Valor
							67.80
						Mínimo	Unidad
							%

Frenos											
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
74.30	50	%	Eje 1 izquierdo	3296.00	4331.00	N	Eje 1 Derecho	2765.00	4079.00	16.10	30
			Eje 2 izquierdo	2926.00	3400.00	N	Eje 2 Derecho	2347.00	3438.00	19.80	30
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho				%
32.20	18	%	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho				%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho				%

Desviación lateral							
Eje 1	0.08	Eje 2	-0.08	Eje 3		Eje 4	
						Eje 5	Máximo +/-
							10
							Unidad mm

Inspección Visual							
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Ventanas	CUMPLE	Retulas superiores	CUMPLE		
9.2 Revisión interior	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (Rota, cortada y descosida)	6.5 Salida de emergencia	La inexistencia de una (1) salida de emergencia en vehículos de transporte colectivo de pasajeros con capacidad superior a 10 pasajeros sin incluir el conductor	6.7 Sistema de frenos	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano)	CUMPLE	
	Pisos	6.2 Revisión interior	La inexistencia de los elementos de control de velocidad y tipos de alarma reglamentados de acuerdo con la modalidad de servicio para los vehículos de transporte público de pasajeros por carretera, vehículos de servicio público especial (turismo, empresarial y escolar)		Luz Placa	CUMPLE	
	Terminales Batería	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	
	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	
	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	6.3 Alumbrado y señalización	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica)	inexistencia o inoperancia de freno de estacionamiento	CUMPLE	
	Anclaje Sillas	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE	
	Gato	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	
	Retorno inadecuado del pedal	CUMPLE	6.2 Revisión interior	Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua.	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	