



CDA SABANETA LTDA, NIT: 900252186-7
CALLE 75B # 64C - 8, MEDELLIN
(ANTIOQUIA) TEL: (4) 4089735 - (4)
3798824

FECHA

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de prueba 2023-04-25	Nombre o razón social HUGO DAVID BEJARANO	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 1128401084
Dirección CLL 78 87 47	Teléfono 1000000	Ciudad Medellin
		Departamento Antioquia

DATOS DEL VEHICULO

Placa ESP005	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Renault	Línea Duster
Modelo 2018	No. de licencia de tránsito 10020897025	Fecha Matrícula 2018-02-13	Color Blanco glacial (v)	Combustible Gasolina	VIN o Chasis 9FBHSR595JM026302
No. Motor 2842Q132215	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1599	Kilometraje 119072	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()
					Blindaje SI () NO (X)



2023-04-25 ESP005 14:15



2023-04-25 ESP005 14:11

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 70.20	Delantera Derecha	Valor 70.00	Trasera Izquierda	Valor 66.90	Trasera Derecha	Valor 76.80	Mínimo 40	Unidad %
---------------------	----------------	-------------------	----------------	-------------------	----------------	-----------------	----------------	--------------	-------------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
75.30	50	%	Eje 1 izquierdo	2543.00	3176.00	N	Eje 1 Derecho	2444.00	2891.00	N	3.89	30	%
			Eje 2 izquierdo	1287.00	2350.00	N	Eje 2 Derecho	1578.00	2009.00	N	18.40	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%
29.00	18	%	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%

Desviación lateral

Eje 1 0.08	Eje 2 0.08	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
---------------	---------------	-------	-------	-------	---------------	----	-------------

Inspección Visual

Anclaje de Batería	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE
Gato	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE
Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE
Rotulas inferiores	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Pisos	CUMPLE
Espejos	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Amortiguadores	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Pernos	CUMPLE
Aseo General	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE
Botiquín	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE
Luz placa	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Linterna	CUMPLE
Tacos	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE
Cruceta	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE
Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE
Stop	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE
Llanta de repuesto	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
Resortes o Ballestas	CUMPLE	Pilo	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE
Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE
Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE
Luces bajas	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE		

APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO_____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		3.78
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	3.45	4.32
Eje2	3.76	4.32


HECTOR JAIME VALENCIA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.
Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Techn-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)

José Ernesto Bajarano
1. 128 395.271