

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA	DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO		
Fecha de prueba 2023-05-03	Nombre o razón social VIACOTUR SA	Documento de identidad CC () NIT (X) CE () No. 811030548	
Dirección CLIE 12 #30-180	Teléfono 4441022	Ciudad Medellín	Departamento Antioquia

DATOS DEL VEHICULO

DATOS DEL VEHICULO						
Placa	País	Servicio		Clase	Marca	Línea
TRN890	Colombia	Público		Camioneta	Toyota	Hilux
Modelo	No. de licencia de transito		Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis
2015	10011385162		2016-03-15	Super blanco	Diesel	8AJFR22G2F4577361
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje
2KD-U673558	DIESEL	2494	147309	5	SI () NO ()	SI () NO (X)



2023-05-03 TRN890 15:13



2023-05-03 TRN890 15:13

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 85.60	Delantera Derecha	Valor 81.80	Trasera Izquierda	Valor 80.20	Trasera Derecha	Valor 83.30	Mínimo	Unidad %
---------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-----------------	-------------	--------	----------

Frenos

Desviación lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
-0.06	-0.06						

Inspección Visual

Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE
Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Rotulas Inferiores	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE
Rotulas superiores	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE
Terminales Batería	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE
Luz interna	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE
Puertas	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE
Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Pito	CUMPLE
Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE
Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE
Soportes	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE
Luces de Parqueo	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE
Llanta de repuesto	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Espejos	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Reversa	CUMPLE
Tacos	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
Aseo General	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE		

G1 CARROCERIA **G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD** **G7 LLANTAS** **G10 SISTEMA DE DIRECCION**

G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		1.69
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	3.78	4.45
Eje2	8.97	9.45

DANIEL RIVERA LADINO

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (*Sistema de gestión para revisión técnico mecánica*)