

## RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

**RUEDE SEGUR** CDA RUEDE SEGURO LTDA, NIT: 9001702151  
KR 43 No 13 17, BOGOTA, D.C. (BOGOTA)  
TEL: 7450298

#### A. INFORMACIÓN GENERAL

**1. FECHA**

2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba 2023-07-15	Nombre o razón social LEONARDO PINZON	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 80427343	
Dirección OG 15 B 104 46 CASA 213	Teléfono 2222222	Ciudad Bogota, d.c.	Departamento Bogota
3.DATOS DEL VEHICULO			

### **3.DATOS DEL VEHICULO**

Placa OV649	País Colombia	DETALLE VEHICULO					
		Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Renault		Línea Alaskan	
Modelo 021	No. de licencia de transito 10020988409	Fecha Matrícula 2020-08-24	Color Blanco hielo	Combustible Diesel	VIN o Chasis 3BRCDD33B3MK590233		
No. Motor DIESEL	Tipo Motor DIÉSEL	Cilindraje 2400	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindado	

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO I

RECEPCION DE LA INVESTIGACION INTEGRALIZADA REALIZADA DE ACU  
sta. Todo valor medido, seguido del símbolo \*, indica un defecto encontrado.

## Emissions Audibles

#### 5. Intensidad inclinación de las luces bie-

**6. Suma de la intensidad de todas las luces**

## 7. Suspensión (si aplica)

## 8. Frenos

Unidad	Minimo	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
izquierdo	50	Eje 1	2681.00	N	Eje 1	2715.00	3414.00	N	1.25	30	%
izquierdo		Eje 2	1907.00	N	Eje 2	2081.00	2518.00	N	8.36	30	%
izquierdo		Eje 3		N	Eje 3			N			%
izquierdo		Eje 4		N	Eje 4			N			%
izquierdo		Eje 5		N	Eje 5			N			%

### 9. Desviación lateral

1 Eje 2 Eje 3 Eje 4 Eje 5 MÁXIMO +/- 10 Unidad m/km  
 3 -5.48

**10. Dispositivos de cobro(sí aplica)**

Variancia comercial de la llanta	Error en distancia	%	Error en tiempo	%	Máximo	Unidad %
----------------------------------	--------------------	---	-----------------	---	--------	----------

REVIEWED BY GUY

### 11.a Vehículos con ciclo OTTO

Emisiones de gases		T.I.A Vehículos con ciclo OTTO				Oxido nitrógeno NO		
Rpm	Monóxido de carbono CO	Dióxido de carbono CO <sub>2</sub>	Oxígeno O <sub>2</sub>	Hidrocarburo (como Hexano) HC	Oxígeno O <sub>2</sub>	HC	Vr Norma	Vr Norma
CO	Vr Norma	Unidad	CO <sub>2</sub>	Vr Norma	Unidad	O <sub>2</sub>	Vr Norma	Unidad
Ralentí	%	Ralentí	%	Ralentí	%	Ralentí	%	Ralentí
Crucero	%	Crucero	%	Crucero	%	Crucero	%	Crucero

#### 11.b. Vehículos a Diesel (opacidad)

11.b. Vehículos a Diesel (gasolina)								Valor	Norma
Rpm	Ciclo 1	Unid	Ciclo 2	Unid	Ciclo 3	Unid	Ciclo 4	Unid	
		%		%		%		%	.

**C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375**

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
	Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18%		X	
Total			0	1

**D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375**

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	E
Total			0	0
D.1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA				
Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
Total			A	I
			0	1

Nota: Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente  
 Defectos Tipo B: Son aquellos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los d usuarios de la vía pública

**CONFORMIDAD DE LA REVISION**

APROBADO: SI\_X\_

NO\_\_\_\_\_

**NUMERO DE CONSECUITIVO DE LA INSPECCION**

191200

**F.COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES**

Eje1 derecha 1 4.32mm ; Eje2 derecha 1 5.43mm ; Eje1 izquierda 1 3.29mm ; Eje2 izquierda 1 5.68mm ; Llanta de repuesto 4.23mm :



2023-07-15 JOV649 08:19



2023-07-15 JOV649 08:19

Fin del informe

**G. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA**

JUAN DAVID CASTRO LOPEZ

**H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA**

Lucero Pinzon Malagon [Alineación, peso, suspensión / frenos], Julian Romero Sanchez [Inspección sensorial exterior], Julian Romero Sanchez [Inspección sensorial motor], Julian Romero Sanchez [Foto trasera], Julian Romero Sanchez [Inspección sensorial interior], Julian Romero Sanchez [Profundidad de labrado], Julian Romero Sanchez [Tercera placa], Julian Romero Sanchez [Foto delantera].

**NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y GASES**

Generado por: Tecniqaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)