

## **FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL**



FECHA	DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO		
Fecha de prueba 2024-01-24	Nombre o razón social VIACOTUR SA	Documento de identidad CC ( ) NIT (X) CE ( ) No. 811030548	
Dirección CLLE 12 #30-180	Teléfono 4441022	Ciudad Medellin	Departamento Antioquia

## DATOS DEL VEHICULO

Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea
TRM806	Colombia	Público	Camioneta	Chevrolet	Dmax
Modelo	No. de licencia de transito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis
2015	10008555816	2014-12-04	Blanco galaxia	Diesel	8LBETF3W9F0271700
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados
LZ5418	DIESEL	2500	234815	5	SI () NO ()
					Blindaje
					SI () NO (X)



2024-01-24 TRM806 12:32



2024-01-24 TRM806 12:33

#### **Suspensión (si aplica)**

Delantera Izquierda	Valor 85.30	Delantera Derecha	Valor 82.10	Trasera Izquierda	Valor 82.60	Trasera Derecha	Valor 80.70	Mínimo	Unidad %
---------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-----------------	-------------	--------	----------

## **Frenos**

### Desviación lateral

Eje 1 Eje 2 Eje 3 Eje 4 Eje 5 Desviación lateral  
0.03 0.08

## **Inspección Visual**

Aseo General	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE
Parabrisas	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
Desempañador	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Caja de dirección	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Reversa	CUMPLE
Terminales Batería	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE
Pito	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE
Anclaje de Batería	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
Luces de Parqueo	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	Espejos	CUMPLE
Resortes o Ballestas	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
Linterna	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Pisos	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE	Puertas	CUMPLE
Llanta de repuesto	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
Sopores	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE
Botiquín	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE
Promedio de Distancia	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE
Banderola	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE
Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Extintor	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

**APROBADO: SI X**

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

**NO** \_\_\_\_\_

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto	3.27	
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	9.00	9.12
Eje2	9.79	9.56

GABRIEL JAIME GÓMEZ ESCOBAR

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (*Sistema de gestión para revisión técnica mecánica*)