

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

CDA

Exposiciones

CENTRO DE DIAGNOSTICO  
AUTOMOTOR EXPOSICIONES SAS,  
NIT: 900141908-1 CALLE 36 # 52 - 63,  
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL:  
9629684 9634495

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad			
2024-01-09	VIACOTUR SA	CC ( ) NIT (X) CE ( ) No. 811030548			
Dirección		Teléfono	Ciudad	Departamento	
CLLE 12 #30-180		4441022	Medellin	Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO						
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea	
TRN890	Colombia	Público	Camioneta	Toyota	Hilux	
Modelo	No. de licencia de transito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis	
2015	10011385162	2016-03-15	Super blanco	Diesel	8AJFR22G2F4577361	
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje
2KD-U673558	DIESEL	2494	159690	5	SI ( ) NO ( )	SI ( ) NO (X)



Suspensión (si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	95.60		91.50		80.70		80.60		%

Frenos												
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
56.30	50	%	Eje 1 izquierdo	3168.00	5158.00	N	Eje 1 Derecho	3119.00	4674.00	1.55	30	%
			Eje 2 izquierdo	2268.00	4764.00	N	Eje 2 Derecho	2171.00	4442.00	4.28	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho					%
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho					%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho					%

Desviación lateral							
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
-0.06	-0.06						

Inspección Visual							
Aseo General	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE		
Parabrisas	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE		
Desempañador	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Tacos	CUMPLE		
Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE	Rotulas Inferiores	CUMPLE		
Tijeras	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE		
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE		
Caja de dirección	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Reversa	CUMPLE		
Terminales Batería	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE		
Pito	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE		
Anclaje de Batería	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE		
Luces de Parqueo	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	Espejos	CUMPLE		
Resortes o Ballestas	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE		
Linterna	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Pisos	CUMPLE		
Indicadores de tablero	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE	Puertas	CUMPLE		
Llanta de repuesto	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE		
Soportes	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE		
Botiquín	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE		
Promedio de Distancia	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE		
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE		
Banderola	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE		
Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Extintor	CUMPLE				

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI\_X\_  
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO\_\_\_\_

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		5.16
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	5.36	4.78
Eje2	6.53	6.89

\_\_\_\_\_  
STEVEN ZAPATA SERNA  
NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

*Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)*