

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO				
Fecha de prueba 2024-01-26	Nombre o razón social VIACOTUR SA	Documento de identidad CC () NIT (X) CE () No. 811030548				
Dirección CLLE 12 #30-180	Teléfono 4441022			Ciudad Medellin	Departamento Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO

Placa TRM135	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Chevrolet	Línea Dmax	
Modelo 2014	No. de licencia de transito 10007655308	Fecha Matrícula 2014-06-10	Color Blanco galaxia	Combustible Diesel	VIN o Chasis 8LBETF3W6E0239608	
No. Motor LL8563	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 2500	Kilometraje 267283	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()	Blindaje SI () NO (X)



Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 68.90	Delantera Derecha	Valor 74.20	Trasera Izquierda	Valor 75.90	Trasera Derecha	Valor 76.00	Mínimo	Unidad %
---------------------	----------------	-------------------	----------------	-------------------	----------------	-----------------	----------------	--------	-------------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
			Eje 1 izquierdo	5568.00	6830.00	N	Eje 1 Derecho	4717.00	5362.00	N	15.30	%
Eficacia auxiliar	30.70	% 18	Eje 2 izquierdo	4266.00	4775.00	N	Eje 2 Derecho	3371.00	4333.00	N	21.00*	%
			Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N		%
Eficacia auxiliar	30.70	18 %	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N		%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N		%

Desviación lateral

Eje 1 -0.08	Eje 2 -0.06	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
-------------	-------------	-------	-------	-------	------------	----	-------------

Inspección Visual

Cojinería	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE
Bastidor	CUMPLE	Rotulas Inferiores	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE
Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Reversa	CUMPLE
Luz interna	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	Pito	CUMPLE
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE
Anclaje Sillas	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Espejos	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE
Luz Placa	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Linterna	CUMPLE
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE
Latonería y Pintura	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE
Cruceta	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
Retrovisores	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE
Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE
Triángulos	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE
Parabrisas	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE
Gato	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE
Banderola	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE
Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Extintor	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X_

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto	7.43	
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	4.39	4.78
Eje2	5.23	4.92

STEVEN ZAPATA SERNA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (*Sistema de gestión para revisión técnica mecánica*)