



Ficha Nro.66189

**FICHA TECNICA DE SEGURIDAD**  
**HOJA DE NOVEDADES**  
**CDA AUTOFULL COLOMBIA**  
**Inspección**

Fecha de revisión: 04/03/2024 Decreto :1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte  
Hora inicial: 14:55:00  
Hora final: 15:10:00  
Duración revisión:00 horas 15 min

Empresa de transporte: TRANSPORTES MULTIMODAL  
Nombre de conductor: LORENA MANRIQUE VELEZ  
Placa: KYO798 N.Int: 572  
Ruta: OPERACION NACIONAL Capacidad: 2023  
Kilometraje: 64881 Nro.Factura: 872  
Técnicos: /JOHAN PALACIOS/JHONATHAN RIOS

Propietario: TRANSPORTES MULTIMODAL GROUP S.A.S  
Cédula Conductor: 1113783099  
Tipo: Automovil  
Modelo: 2023  
Licencia: C2

Lote: SEGUNDA REVISION 2024  
Marca: KIA  
Elaborado por:Inspe/Rev1/Rev2:

**REPROBADO**

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: SI

LA EMPRESA NO SE HACE  
RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS  
QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES  
DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE  
EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA  
EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,  
CAJAS Y TRANSMISION

*Santiago Correa Alvarez*  
**Ingeniero Mecánico**  
**SANTIAGO CORREA ALVAREZ**  
**MATRICULA:AN230-135346**



**GRUPOS EVALUADOS**

**Novedades de Inspección**

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
SISTEMA DE LUCES	Luces de Reversa (Color)	Corregir	2	A
Observacion:	LUZ DE REVERSA NO ENCIENDE .. //			

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS(mm)

Delantera Izquierda:4.36-Delantera Derecha:4.4-Trasera Izquierda Interior:5.02-Trasera Izquierda Exterior:0-Trasera Derecha Interior:5.15-Trasera Derecha Exterior:0-LLanta de Repuesto:4.68

**Plazo de 0 días para no generar nuevo cobro**

Firma del técnico(s) o Director:

----- FIN DEL REPORTE -----

Fecha de Impresión  
04/03/2024  
15:11:00

Sede Ppal:Cil 53 No.72-07 PBX:2306111 - Sede Autofull:Cil 50 No.66-20 PBX:2302299  
E-mail:tecnico.colores@une.net.co - E-mail:autofullcol@une.net.co  
Medellin - Colombia

Page 1/1