

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba 2024-07-16	Nombre o razón social HUGO DAVID BEJARANO MORA					Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 1128401084	
Dirección CLLE78 #87-47				Teléfono 1000000	Ciudad Medellin		Departamento Antioquia

DATOS DEL VEHICULO							
Placa ESP005	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Renault	Línea Duster		
Modelo 2018	No. de licencia de transito 10020897025		Fecha Matrícula 2018-02-13	Color Blanco glaciar (v)	Combustible Gasolina	VIN o Chasis 9FBHSR595JM026302	
No. Motor 2842Q132215	Tipo Motor OTTO	Cilindrada 1599	Kilometraje 146851	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()	Blindaje SI () NO (X)	



2024-07-16 ESP005 07:41

2024-07-16 ESP005 07:41

Suspensión (si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor 75.30	Delantera Derecha	Valor 75.70	Trasera Izquierda	Valor 80.00	Trasera Derecha	Valor 78.70	Mínimo	Unidad %

Frenos												
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
60.90	50	%	Eje 1 izquierdo	2472.00	4360.00	N	Eje 1 Derecho	2192.00	3773.00	N	11.30	30
			Eje 2 izquierdo	1959.00	2799.00	N	Eje 2 Derecho	1774.00	2867.00	N	9.44	30
20.20	18	%	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N		%
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N		%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N		%

Desviación lateral					
Eje 1 -0.08	Eje 2 0.11	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-

Inspección Visual							
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Parabrisas		CUMPLE	Cojinería		CUMPLE
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Desempañador		CUMPLE	Luces altas		CUMPLE
Tacos	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo		CUMPLE	Bastidor		CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Rotulas Inferiores		CUMPLE	Pernos		CUMPLE
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Identificación Reglamentaria		CUMPLE	Eje2 llanta derecha		CUMPLE
Amortiguadores	CUMPLE	Caja de dirección		CUMPLE	Promedio de Tiempo		CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Terminales Batería		CUMPLE	Rotulas superiores		CUMPLE
Luz interna	CUMPLE	Pito		CUMPLE	Eje1 llanta derecha		CUMPLE
Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Anclaje de Batería		CUMPLE	Anclaje Sillas		CUMPLE
Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Luces de Parqueo		CUMPLE	Terminales		CUMPLE
Espejos	CUMPLE	Resortes o Ballestas		CUMPLE	Luz Placa		CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Linterna		CUMPLE	Cinturones de Seguridad		CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Indicadores de tablero		CUMPLE	Latonería y Pintura		CUMPLE
Puertas	CUMPLE	Llanta de repuesto		CUMPLE	Cruceta		CUMPLE
Luces bajas	CUMPLE	Sopores		CUMPLE	Retrovisores		CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Botiquín		CUMPLE	Eje1 llanta Izquierda		CUMPLE
Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	Promedio de Distancia		CUMPLE	Triángulos		CUMPLE
Stop	CUMPLE	Aseo General		CUMPLE	Direccionales		CUMPLE
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Gato		CUMPLE	Brazos Axiales		CUMPLE
Banderola	CUMPLE	Señales de Advertencia		CUMPLE	Tapicería		CUMPLE
Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Extintor		CUMPLE			


G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS

APROBADO: SI

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		4.89
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	4.26	3.78
Eje2	4.63	4.52


STEVEN ZAPATA SERNA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)