

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de prueba 2024-07-29	Nombre o razón social VIACOTUR SA	Documento de identidad CC () NIT (X) CE () No. 811030548
Dirección CLLE 12 #30-180	Teléfono 4441022	Ciudad Medellin

DATOS DEL VEHICULO

Placa TRN917	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Chevrolet	Línea Dmax
Modelo 2016	No. de licencia de transito 10011622869	Fecha Matrícula 2016-04-25	Color Blanco galaxia	Combustible Diesel	VIN o Chasis 8LBETF3W8G0370767
No. Motor MY8543	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 2500	Kilometraje 270124	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()



Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 70.90	Delantera Derecha	Valor 67.00	Trasera Izquierda	Valor 75.00	Trasera Derecha	Valor 80.10	Mínimo	Unidad %
------------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	--------------------	----------------	--------	-------------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
50.10	50	%	Eje 1 izquierdo	2254.00	N	Eje 1 Derecho	2098.00	N	6.92	30	%
			Eje 2 izquierdo	3126.00	N	Eje 2 Derecho	3436.00	N	9.02	30	%
18.10	18	%	Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%
			Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%
			Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%

Desviación lateral

Eje 1 0.06	Eje 2 0.17	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
---------------	---------------	-------	-------	-------	---------------	----	-------------

Inspección Visual

Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE
Desempañador	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Aseo General	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE
Anclaje de Batería	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE
Luz Placa	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE
Direccionales	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Pernos	CUMPLE
Promedio de Distancia	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Extintor	CUMPLE
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE
Rotulas superiores	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE
Luces altas	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE
Parabrisas	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Gato	CUMPLE
Puertas	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE	Reversa	CUMPLE
Bastidor	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Botiquín	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Pito	CUMPLE
Soportes	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE
Retrovisores	CUMPLE	Espejos	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE
Luces de Parqueo	CUMPLE	Linterna	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS

APROBADO: SI X

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		4.50
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	3.49	3.65
Eje2	3.99	4.04

STEVEN ZAPATA SERNA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (*Sistema de gestión para revisión técnico mecánica*)