

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA  
PARA VEHÍCULOS

No: 00002103-2408



CDA AUTOMAS MEDELLÍN LA 10  
NIT 901214167-9  
CLL 10 N° 56-44 / CLL 12 N° 52A-  
205 MEDELLÍN Tel 2042270

FECHA

Fecha de prueba: 2024-08-20	Nombre o razón social: TRANSPORTES MULTIMODAL GROUP S.A.S			Documento de identidad: CC. ( ) NIT. ( X ) CE. ( )	No. 900683508	
Dirección: TERMINAL DEL SUR, LOCAL 337	Telefono: 3225692009	Cludad: MEDELLIN	Departamento: ANTIOQUIA			
DATOS DEL VEHICULO						
Placa: NLV926	Marca: BYD	Linea: D1	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2024	Cilindrada: 0	Kilometraje: 12662
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10030608568	Combustible: ELECTRICO	Color: BLANCO	Empresa: TRANSPORTES MULTIMODAL GROUP S.A.S	Conductor: TRANSPORTES MULTIMODAL GROUP S.A.S	



Fecha 2024-08-20, Placa NLV926 Hora 16-32

Fecha 2024-08-20, Placa NLV926 Hora 16-27

Suspensión (Si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 45	Delantera Derecha	Valor 41	Trasera Izquierda	Valor 59	Trasera Derecha	Valor 62	Mínimo 40	Unidad %
Frenos									
Eficacia Total	Mínimo 58,4	Unidad 50	%	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad
				Eje 1 Izquierdo	2751	N	Eje 1 Derecho	3223	N
Eficacia Auxiliar	Mínimo 24	Unidad 18	%	Eje 2 Izquierdo	1941	N	Eje 2 Derecho	1902	N
				Eje 3 Izquierdo	3777	N	Eje 3 Derecho	3708	N
Desviación Lateral									
Eje 1	0,3	Eje 2	-0,3	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad (m/km)

Inspección Sensorial

G1	Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5	Luz de parqueo	CUMPLE	G7	Eje3 llanta Izquierda	NO APLICA
G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5	Luz Interna	CUMPLE	G7	Eje3 llanta Derecha	NO APLICA
G1	Anclaje sillas	CUMPLE	G5	Luz Placa	CUMPLE	G7	Eje3 llanta Izquierda	NO APLICA
G1	Estado tubos escape	CUMPLE	G5	Luces Altas	CUMPLE	G7	Eje5 llanta Derecha	NO APLICA
G1	Aseo General	CUMPLE	G5	Luces Bajas	CUMPLE	G7	Eje5 llanta Izquierda	NO APLICA
G1	Espesos	CUMPLE	G5	Indicadores de tablero	CUMPLE	G8	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
G2	Pernos	CUMPLE	G5	Terminales Batería	CUMPLE	G8	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
G2	Soportes	CUMPLE	G5	Anclaje de batería	CUMPLE	G8	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G2	Rotulaciones Superiores	CUMPLE	G5	Desempañador	CUMPLE	G8	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G2	Rotulaciones Inferiores	CUMPLE	G6	Cruceta	CUMPLE	G8	Eje3 Rin Derecho	NO APLICA
G2	Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6	Linterna	CUMPLE	G8	Eje3 Rin Izquierdo	NO APLICA
G2	Amortiguadores	CUMPLE	G6	Triángulos	CUMPLE	G8	Eje4 Rin Derecho	NO APLICA
G2	Tijeras	CUMPLE	G6	Banderola	CUMPLE	G8	Eje4 Rin Izquierdo	NO APLICA
G3	Limpiaparabrisas	CUMPLE	G6	Tacos	CUMPLE	G8	Eje5 Rin Derecho	NO APLICA
G3	Retrovisores	CUMPLE	G6	Llanta de repuesto	CUMPLE	G8	Eje5 Rin Izquierdo	NO APLICA
G3	Pilo	CUMPLE	G6	Gato	CUMPLE	G9	Latonería y Pintura	CUMPLE
G3	Dispositivo de velocidad	NO APLICA	G6	Herramienta	CUMPLE	G9	Tapicería	CUMPLE
G4	Parabrisas	CUMPLE	G6	Extintor	CUMPLE	G9	Colinería	CUMPLE
G4	Ventanillas	CUMPLE	G6	Bolíquin	CUMPLE	G10	Caja de Dirección	CUMPLE
G4	Puertas	CUMPLE	G6	Señales de advertencia	CUMPLE	G10	Terminales	CUMPLE
G4	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G7	Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G10	Brazos Axiales	CUMPLE
G4	Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G7	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G11	Bastidor	CUMPLE
G5	Direccionales	CUMPLE	G7	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G11	Pisos	CUMPLE
G5	Stop	CUMPLE	G7	Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G12	Promedio de Distancia	NO APLICA
G5	Reversa	CUMPLE	G7	Eje3 llanta Derecha	NO APLICA	G12	Promedio de Tiempo	NO APLICA

G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	4.98	
Izquierda	Derecha	
Eje 1	3,65	3,98
Eje 2	3,69	4,11

MEDELLIN LA 10

ING. EDUAR FERNANDO GALERA PEREZ

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.