

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

CDA

Exposiciones

CENTRO DE DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR EXPOSICIONES SAS,
NIT: 900141908-1 CALLE 36 # 52 - 63,
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL:
9696684 - 9694425

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad			
2024-10-18	OSCAR ALBERTO CARMONA GIL	CC (X) NIT () CE () No. 98575275			
Dirección		Teléfono	Ciudad	Departamento	
CLL 32 #50-121 BELLO		1000000	Bello	Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO							
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea		
NNL513	Colombia	Público	Campero	Renault	Duster		
Modelo	No. de licencia de transito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis		
2025	10032591875	2024-08-26	Blanco glacial (v)	Gasolina	9FBHJD405SM019627		
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje	
A460D057155	OTTO	1333	243	5	SI () NO ()	SI () NO (X)	



Suspensión (si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	79.50		80.50		75.50		79.70		%

Frenos													
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
74.00	50	%	Eje 1 izquierdo	2297.00	3557.00	N	Eje 1 Derecho	2856.00	3897.00	N	19.60	30	%
			Eje 2 izquierdo	2109.00	2614.00	N	Eje 2 Derecho	2415.00	3012.00	N	12.70	30	%
			Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%
23.80	18	%	Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%

Desviación lateral							
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
-0.17	0.03						

Inspección Visual							
	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Direccionales		CUMPLE
	Brazos Axiales	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	Cojinería		CUMPLE
	Pernos	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Estado Tubos Escape		CUMPLE
	Rotulas Inferiores	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad		CUMPLE
	Señales de Advertencia	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	Luces bajas		CUMPLE
	Tijeras	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho		CUMPLE
	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Resortes o Ballestas		CUMPLE
	Parabrisas	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo		CUMPLE
	Gato	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Reversa		CUMPLE
	Latonería y Pintura	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE	Terminales Batería		CUMPLE
	Amortiguadores	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	Eje2 llanta derecha		CUMPLE
	Cruceta	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	Caja de dirección		CUMPLE
	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Anclaje Sillas		CUMPLE
	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Soportes		CUMPLE
	Tacos	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Distintivo de la empresa		CUMPLE
	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Espejos		CUMPLE
	Retrovisores	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Linterna		CUMPLE
	Luces de Parqueo	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Desempañador		CUMPLE
	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Aseo General		CUMPLE
	Triángulos	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	Ventanillas		CUMPLE
	Luz Placa	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE			

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X_

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO_____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		4.32
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	5.28	5.12
Eje2	5.01	4.98

STEVEN ZAPATA SERNA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Techni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)