

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00002919-2410

DIAGNOSTICAR 3555555  
NIT 8300635840  
Cra 43 No 70-168 Local 1 Tel 3689681  
BARRANQUILLA

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba: 2024-10-25	Nombre o razón social: banco de bogota sa		Documento de identidad: CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( )		No. 860002964
Dirección: cr 46 70 168		Teléfono: 3052018591		Ciudad: BARRANQUILLA	Departamento: ATLANTICO

DATOS DEL VEHICULO					
Placa: GDW687	Marca: RENAULT	Linea: DUSTER		Clase: CAMPERO	Modelo: 2020
Servicio: PUBLICO		No Licencia Tránsito: 10029514458	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO GLACIAL (V)	Conductor: BANCO DE BOGOTA SA



Suspensión (Si aplica)							
Delantera Izquierda	Valor 53	Delantera Derecha	Valor 48	Trasera Izquierda	Valor 40	Trasera Derecha	Valor 42
						Minimo 40	Unidad %

Frenos													
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
71,6	50	%	Eje 1 Izquierdo	2982	4365	N	Eje 1 Derecho	3262	4346	N	8,6	30	%
			Eje 2 Izquierdo	2602	3689	N	Eje 2 Derecho	2289	3139	N	12	30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho						
30,3	18	%	Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho						
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho						

Desviación Lateral									
Eje 1	-7,2	Eje 2	-6,7	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad (m/km)

Inspección Sensorial

ITEMS INSPECCIONADOS EN LA REVISIÓN PREVENTIVA:

Bastidor o chasis (m)	CUMPLE	Cuna motor	CUMPLE	Puentes	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Carrocería (m)	CUMPLE	Caja de la dirección	CUMPLE
Terminales de la dirección	CUMPLE	Brazos axiales de la dirección	CUMPLE	Soportes de la dirección (m)	CUMPLE
Cuna de la dirección (m)	CUMPLE	Bujes (m)	CUMPLE	Tijeras (m)	CUMPLE
Abrazaderas	CUMPLE	Tren trasero (m)	CUMPLE	Barras tensoras	CUMPLE
Barra estabilizadora	CUMPLE	Colgantes barra estabilizadora	CUMPLE	Rotulas o esféricas	CUMPLE
Resortes o ballestas (m)	CUMPLE	Sincronización (m)	CUMPLE	Tubo de escape (m)	CUMPLE
Emisión de humo negro o azul (m)	CUMPLE	Fuga de aceite (m)	CUMPLE	Fuga líquido refrigerante	CUMPLE
Fuga de combustible (m)	CUMPLE	Fuga líquido de frenos (m)	CUMPLE	Caja de cambios (m)	CUMPLE
Relación cadena piñones (m)	CUMPLE	Luces bajas (m)	CUMPLE	Luces altas (m)	CUMPLE
Stop o luz de freno (m)	CUMPLE	Luz de reversa	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE
Luces direccionales (m)	CUMPLE	Comandos de luces (m)	CUMPLE	Anclaje de batería (m)	CUMPLE
Cables y conexiones eléctricas (m)	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE	Llantas (m)	CUMPLE
Rines (m)	CUMPLE	Pernos de ruedas (m)	CUMPLE	Soportes de estacionamiento (m)	CUMPLE
Palancas de frenos (m)	CUMPLE	Funda, cables o guayas (m)	CUMPLE	Reposapiés (m)	CUMPLE
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Retrovisores (m)	CUMPLE	Pito (m)	CUMPLE
Panorámicos	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE	Elevavidrios	CUMPLE
Chapas o manijas	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Cinturones de seguridad	CUMPLE
Polarizado	CUMPLE	Salidas de emergencia y martillo	CUMPLE	Latonería y pintura (m)	CUMPLE
Bompers o defensa	CUMPLE	Protectores del motor (m)	CUMPLE	Tapicería (m)	CUMPLE
Anclaje de sillas (m)	CUMPLE	Aseo general (m)	CUMPLE	Identificación reglamentaria	CUMPLE
Distintivo de la empresa (m)	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Amortiguadores (m)	CUMPLE
Señales de advertencia	CUMPLE	Tacos y triangulos	CUMPLE	Llanta repuesto	CUMPLE
Gato	CUMPLE	Linterna y Herramientas	CUMPLE	Extintor	CUMPLE
Botiquín	CUMPLE	Banderola (m)	CUMPLE	Luz placa	CUMPLE

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)  
Se recomienda cambiar llantas delanteras completamente desgastadas.

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		6.10
	Izquierda	Derecha
Eje 1	1,71	1,71
Eje 2	3,55	3,51