

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS



No: 00000023-2510

CDA REVITOLIMA
NIT 9018410569
Calle 111 SUR 20-25/CRR
20 110 54 SUR Tel
3142872496
IBAGUE

FECHA	DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO										
Fecha de prueba:	Nombre o razón social:			Documento de identidad:							
2025-10-21	JOHN ANDRÉS DOMINGUEZ			CC. (X) NIT. () CE. ()			No. 79914907				
Dirección:	PRADERAS DE SANTA RITA MZ 13 CASA 15			Teléfono:	Ciudad:			Departamento:			
				3046454542	IBAGUE			TOLIMA			
DATOS DEL VEHICULO											
Placa:	Marca:	Linea:	Clase:	Modelo:	Cilindraje:	Kilometraje:					
JVM013	RENAULT	DUSTER	CAMPERO	2021	1998	140577					
Servicio:	No Licencia Tránsito:	Combustible:	Color:	Empresa:	Conductor:						
PUBLICO	10022031540	GASOLINA	BLANCO GLACIAL (V)		JOHN ANDRÉS DOMINGUEZ						



Suspensión (Si aplica)												
Delantera Izquierda	Valor 64	Delantera Derecha	Valor 57	Trasera Izquierda	Valor 42	Trasera Derecha	Valor 44		Minimo 40	Unidad %		
Eficacia Total	Minimo 65,4	Unidad %	Fuerza 2624	Peso 4385	Unidad N	Eje 1 Derecho	Fuerza 3021	Peso 4159	Unidad N	Desequilibrio 13,1	Máximo 30	Unidad %
Eficacia Auxiliar	Minimo 19,8	Unidad %	Eje 2 Izquierdo	2009	N	Eje 2 Derecho	2021	3071	N	0,6	30	%
			Eje 3 Izquierdo			Eje 3 Derecho						
			Eje 4 Izquierdo			Eje 4 Derecho						
			Eje 5 Izquierdo			Eje 5 Derecho						

Frenos												
Eje 1	5,8	Eje 2	0	Eje 3	Eje 4	Eje 5		Máximo	± 10		Unidad	(m/km)
Inspección Sensorial												

ITEMS INSPECCIONADOS EN LA REVISIÓN PREVENTIVA:

Identificación reglamentaria	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Ancaje sillas	CUMPLE
Estado tubos escape	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Espejos	CUMPLE
Permos	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Rotulas Superiores	CUMPLE
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Pito	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Luz Interna	CUMPLE
Luz Placa	CUMPLE	Luces Altas	CUMPLE	Luces Bajas	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Terminales Bateria	CUMPLE	Ancaje de bateria	CUMPLE
Desempeñador	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Linterna	CUMPLE
Triángulos	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Llanta de respuesto	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Herramienta	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Botiquin	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE
Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE
Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE
Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje5 llanta Derecha	CUMPLE
Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Latoneria y Pintura	CUMPLE
Tapiceria	CUMPLE	Cojineria	CUMPLE	Caja de Direccion	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Ing Andres Peralta.

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	5.01	
Izquierda		Derecha
Eje 1	4,28	4,58
Eje 2	4,03	4,02