

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

CDA SABANETA LTDA, NIT:
900252186-7 CALLE 75B # 64C - 8,
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL: (4)
4089735 - (4) 3798824

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO		
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad		
2025-05-20	SILVIA ELENA LOPERA LEDEZMA	CC (X) NIT () CE () No. 43738025		
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento	
CRA98 #64B-35	1000000	Medellin	Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO						
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea	
SXX156	Colombia	Público	Microbus	Kia	Pregio	
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis	
2011	10001271357	2010-12-29	Blanco	Diesel	8LOTS7322BE006667	
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje
JT603695	DIESEL	2957	274254	18	SI () NO (X)	SI () NO (X)



Suspensión (si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	78.70		82.90		79.20		71.20	40	%

Frenos												
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
63.20	50	%	Eje 1 izquierdo	4366.00	5401.00	N	Eje 1 Derecho	3951.00	5406.00	N	9.51	30 %
			Eje 2 izquierdo	3278.00	6650.00	N	Eje 2 Derecho	3238.00	6015.00	N	1.22	30 %
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N		%
33.80	18	%	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N		%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N		%

Desviación lateral						
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	Unidad m/km
0.03	0.05				10	

Inspección Visual						
Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	
Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	
Parabrisas	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE	
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	
Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	
Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	
Puertas	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Espesores	CUMPLE	
Rotulas inferiores	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE	
Anclaje de Batería	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Luz placa	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	
Retrovisores	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE	
Bastidor	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	
Anclaje Sillas	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	
Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	
Latonería y Pintura	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE	
Reversa	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Stop	CUMPLE	
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Triangulos	CUMPLE	
Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Estado Tubos Escapa	CUMPLE	
Botiquín	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE	
Rotulas superiores	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	
Pernos	CUMPLE	Gato	CUMPLE			

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
---------------	---------------------------	------------	--------------------------

G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		4.39
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	3.28	3.48
Eje2	3.84	3.65



GLENDIA JUAREZ CISNEROS

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Techimaq Ingenieria S.A.S. - Techn-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)