

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

CDA CENTRO DE DIAGNOSTICO
 AUTOMOTOR EXPOSICIONES SAS,
 NIT: 900141908-1 CALLE 36 # 52 - 55,
 MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL:
 0600000000 0000000000

FECHA

Fecha de prueba 2022-11-05	Nombre o razón social JIMENA FRANCO				Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 1017149868
Dirección CR57 N 51 56			Teléfono 55555555	Ciudad Medellin	Departamento Antioquia
DATOS DEL VEHICULO					
Placa SNQ459	País Colombia	Servicio Público	Clase Microbus	Marca Renault	Línea Master mb16
Modelo 2012	No. de licencia de transito 10023268046	Fecha Matrícula 2011-07-21	Color Blanco glaciar	Combustible Diesel	VIN o Chasis 93YCDDUH6CJ795241
No. Motor G9UA754C264024	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 2463	Kilometraje 363619	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()
Blindaje SI () NO (X)					



2022-11-05 SNQ459 11:21



2022-11-05 SNQ459 11:22

Suspensión (sí aplica)

Delantera Izquierda	Valor 58.70	Delantera Derecha	Valor 74.20	Trasera Izquierda	Valor 77.40	Trasera Derecha	Valor 65.60	Mínimo	Unidad %
------------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	--------------------	----------------	--------	-------------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
61.50	50	%	Eje 1 izquierdo	4606.00	6860.00	N	Eje 1 Derecho	3858.00	5940.00	N	16.20	30
			Eje 2 izquierdo	3145.00	4699.00	N	Eje 2 Derecho	2446.00	5341.00	N	22.20*	30
23.20	18	%	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N		%
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N		%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N		%

Desviación lateral

Eje 1 0.14	Eje 2 0.03	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
---------------	---------------	-------	-------	-------	---------------	----	-------------

Inspección Visual

Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Reversa	CUMPLE
Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE
Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Anclaje Sillas	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Rotulas Inferiores	CUMPLE
Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Espejos	CUMPLE
Retrovisores	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
Luces de Parqueo	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
Señales de Advertencia	CUMPLE	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE
Gato	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Pernos	CUMPLE
Luces altas	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
Terminales Batería	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE
Tacos	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE
Aseo General	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE
Pito	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Andaje de Batería	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE
Cruceta	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Soportes	CUMPLE
Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE
Stop	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
Botiquín	CUMPLE	L'nterna	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE
Resortes o Ballestas	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE
Triángulos	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE		

APROBADO: SI_X

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto	6.02	
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	5.82	5.57
Eje2	5.14	4.93



MARCO CADAVÍD PEREZ

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRÉCTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Techni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)