

FICHA TECNICA DE SEGURIDAD
HOJA DE NOVEDADES
CDA AUTOFULL COLOMBIA
Primera Reinspección

Fecha de revisión: 18/11/2023 Decreto :1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte
 Hora inicial: 13:41:00
 Hora final:
 Duración revisión:0

Empresa de transporte: TRANSMILENIUM 2021
 Nombre de conductor: ESCOBAR RESTREPO JHEISON ANDRES
Placa: STQ232 **N.Int: 466**
Ruta: OPERACION NACIONAL **Capacidad: 16**
 Kilometraje: 229662
 Nro.Factura: 607
 Técnicos: /CRISTIAN LONDONO/ANDRES PUERTA

Propietario: ESCOBAR RESTREPO JHEISON ANDRES
 Cédula Conductor: 1020409908
Tipo: Microbus
Modelo: 2014
 Licencia: C1

Lote: SEXTA REVISION 2023
 Marca: NISSAN
 Elaborado por:Inspe:/Rev1:/Rev2:

APROBADO

PISTA DE FRENO SE REALIZA: SI


Santiago Correa Alvarez
Ingeniero Mecánico
SANTIAGO CORREA ALVAREZ
MATRICULA:AN230-135346



GRUPOS EVALUADOS

Novedades de Primera Reinspección

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
SISTEMA DE SUSPENSION	Bujes de Tijeras Inferiores	Corregido	1	A

Novedades de la Inspección (13/11/2023 - 12:44:00):

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
SISTEMA DE SUSPENSION	Bujes de Tijeras Inferiores	Corregido	1	A
Observacion :	BUJE DE TIJERA INFERIOR TRASERO IZQUIERDO			
RUEDAS	Desgaste de Llantas (Profundidad Grabado Mínimo 1.6 mm-Liviano-2mm-Pesado)	Corregido	1	A
Observacion :	LLANTA TRASERA DERECHA DESGASTE IRREGULAR NO REPUESTO NO REGRABADA			
RUEDAS	Desgaste de Llantas (Profundidad Grabado Mínimo 1.6 mm-Liviano-2mm-Pesado)	Corregido	1	A
Observacion :	Labrado de llantas por debajo de 1.6mm			

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS(mm)

Delantera Izquierda:3.95-Delantera Derecha:4.05-Trasera Izquierda Interior:8.08-Trasera Izquierda Exterior:0-Trasera Derecha Interior:8.1-Trasera Derecha Exterior:0-LLanta de Repuesto:4.35

Firma del técnico(s) o Director: _____

----- FIN DEL REPORTE -----