

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



Centro de Diagnóstico CDA Las vegas  
SAS, NIT: 900172318-9 Cra 48 # 7  
-162, MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL:  
(604) 4076591 - 3147730394

FECHA

Fecha de prueba	Nombre o razón social	DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO
2024-01-09	NELSON DIAZ	Documento de identidad CC (X) NIT ( ) CE ( ) No. 71891582
Dirección MEDELLIN	Teléfono 1111111	Ciudad Medellin Departamento Antioquia

DATOS DEL VEHICULO

Placa SMU670	País Colombia	Servicio Público	Clase Microbus	Marca Nissan	Línea Urvan
Modelo 2011	No. de licencia de transito 10020903039	Fecha Matrícula 2010-08-27	Color Blanco	Combustible Diesel	VIN o Chasis JN1MG4E25Z0793465
No. Motor ZD30246689K	Tipo Motor DISESEL	Cilindrada 3000	Kilometraje 315330	Número de Sillas 14	Vidrios Polarizados SI ( ) NO ( )



2024-01-09 SMU670 10:22

2024-01-09 SMU670 10:28

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 82.80	Delantera Derecha	Valor 66.90	Trasera Izquierda	Valor 51.90	Trasera Derecha	Valor 57.30	Mínimo 40	Unidad %
---------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-----------------	-------------	-----------	----------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
60.90	50	%	Eje 1 izquierdo	3323.00	5946.00	N	Eje 1 Derecho	3960.00	5425.00	N	16.10	30 %
			Eje 2 izquierdo	2117.00	4319.00	N	Eje 2 Derecho	2835.00	4393.00	N	25.30*	30 %
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N		%
21.80	18	%	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N		%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N		%

Desviación lateral

Eje 1 -8.78	Eje 2 -5.40	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/- 10	Unidad m/km
-------------	-------------	-------	-------	-------	---------------	-------------

Inspección Visual

Desempeñador	CUMPLE	Eje2 Rín Izquierdo	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE
Aseo General	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE
Eje4 Rín Izquierdo	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Eje5 Rín Izquierdo	CUMPLE
Banderola	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Rotulaciones inferiores	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE
Soportes	CUMPLE	Eje1 Rín Izquierdo	CUMPLE	Eje3 Rín Izquierdo	CUMPLE
Gato	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE
Eje1 Rín Derecho	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE
Luz placa	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE
Brazos Axiales	CUMPLE	Andaja de Batería	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE
Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE
Tapicería	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Reversa	CUMPLE
Eje2 Rín Derecho	CUMPLE	Bolíquin	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE
Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Eje3 Rín Derecho	CUMPLE	Linterna	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Eje5 Rín Derecho	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Espejos	CUMPLE	Eje4 Rín Derecho	CUMPLE
Luz Interna	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE
Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Andaje Sillas	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE
Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE
Coljertería	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Pisos	CUMPLE
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Pilo	CUMPLE
Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	Basilidor	CUMPLE
Direccionales	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI\_X

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO \_\_\_\_\_

LABRADO DE RUEDAS (mm)	
Rueda de repuesto	6.20