

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

COA SABANETA LTDA. NIT
900252186-7 CALLE 758 # 64C - 8.
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL: (4)
4089735 - (4) 3798824

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad			
2024-01-12	WILLIAM ALVAREZ	CC (X) NIT () CE () No. 8430253			
Dirección	Teléfono	Ciudad		Departamento	
CL 77EE N 91-41	9999999	Medellin		Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO							
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea		
SMN986	Colombia	Público	Microbus	Nissan	Urvan		
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matricula	Color	Combustible	VIN o Chasis		
2008	10015303905	2008-05-31	Blanco	Diesel	JN1MG4E25Z0781015		
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje	
ZD30185006K	DIESEL	2953	483562	5	SI () NO ()	SI () NO (X)	



2024-01-12 SMN986 15:33



2024-01-12 SMN986 15:32

Suspensión (si aplica)							
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor
	88.60		68.30		71.90		67.90
							Mínimo 40
							Unidad %

Frenos											
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
73.10	50	%	Eje 1 izquierdo 2566.00	3748.00	N	Eje 1 Derecho 2543.00	3258.00	N	0.90	30	%
			Eje 2 izquierdo 2658.00	3848.00	N	Eje 2 Derecho 2569.00	3563.00	N	10.10	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%
33.30	18	%	Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%
			Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%

Desviación lateral							
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
0.05	0.05						

Inspección Visual							
Bastidor	CUMPLE	Exterior	CUMPLE	Eje1 Rn Derecho	CUMPLE		
Llanta de repuesto	CUMPLE	Terminales Bateria	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE		
Luz interna	CUMPLE	Botón	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE		
Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE		
Tijeras	CUMPLE	Pesos	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE		
Banderola	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE		
Tacos	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Eje5 Rn Derecho	CUMPLE		
Lafonera y Pintura	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE		
Colesteria	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE		
Represiones	CUMPLE	Eje2 Rn Derecho	CUMPLE	Pta	CUMPLE		
Eje3 Rn izquierdo	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Triangulos	CUMPLE		
Promedio de Distancia	CUMPLE	Eje4 Rn Derecho	CUMPLE	Eje3 Rn Derecho	CUMPLE		
Ventanas	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Eje1 Rn izquierdo	CUMPLE		
Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE		
Cruceta	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE		
Anclaje Sillas	CUMPLE	Reverse	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE		
Luz de parqueo	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE		
Gato	CUMPLE	Eje2 Rn izquierdo	CUMPLE	Especo	CUMPLE		
Asco General	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Soportes	CUMPLE		
Anclaje de Bateria	CUMPLE	Tapiceria	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE		
Limpia parabrisas	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	Indicadores de labero	CUMPLE		
Eje4 Rn izquierdo	CUMPLE	Eje5 Rn izquierdo	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE		
Pernos	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Sho	CUMPLE		
Terminales	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Linterna	CUMPLE		
Luz placa	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE				

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO