

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



Centro de Diagnóstico CDA Las Vegas SAS, NIT: 900172318-9 Cra 48 # 7 -162 , MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL: (604) 4076591 - 3147730394

FECHA

Fecha de prueba		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad			
Dirección		CC (X) NIT () CE () No.	98662823	Ciudad	Departamento
2025-02-24 CL 78 86 41	RAMON ANTONIO GARCIA CALLE	9999999		Medellin	Antioquia

DATOS DEL VEHICULO

Placa TKI659	País Colombia	Servicio Público	Clase Microbus	Marca Nissan	Línea Urvan ahz gl
Modelo 2008	No. de licencia de transito 10001770918	Fecha Matrícula 2008-02-13	Color Blanco	Combustible Diesel	VIN o Chasis JN1MG4E25Z0780364
No. Motor ZD30151646K	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 2953	Kilometraje 520896	Número de Sillas 14	Vidrios Polarizados SI () NO ()
					Blindaje SI () NO (X)



2025-02-24 TKI659 09:13

2025-02-24 TKI659 09:22

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 92.40	Delantera Derecha	Valor 72.90	Trasera Izquierda	Valor 46.00	Trasera Derecha	Valor 54.80	Mínimo 40	Unidad %
---------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-----------------	-------------	-----------	----------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
52.30	50	%	Eje 1 izquierdo	2530.00	5964.00	N	Eje 1 Derecho	3132.00	5514.00	N	19.20	30 %
			Eje 2 izquierdo	2492.00	4277.00	N	Eje 2 Derecho	2620.00	4826.00	N	4.89	30 %
4.47*	18	%	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N		%
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N		%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N		%

Desviación lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
3.54	-0.86						

Inspección Visual

Retrovisores	CUMPLE	Espejos	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
Anclaje de Batería	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE
Stop	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
Soportes	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
Parabrisas	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	Gato	CUMPLE
Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Triangulos	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE
Aseo General	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Cojineria	CUMPLE
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Puertas	CUMPLE
Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE
Terminales Batería	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	Banderola	CUMPLE
Luz placa	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE
Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE
Centulas inferiores	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	Pito	CUMPLE
		Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE
		Distintivo de la empresa	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE
		Indicador de Seguridad	CUMPLE	Reversa	CUMPLE
			CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE
			CUMPLE		

G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES



NO

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto	3.23	
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	3.23	3.33
Eje2	3.21	3.43

YAIR RENDÓN AGUIRRE

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (*Sistema de gestión para revisión técnico mecánica*)