

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



Centro de Diagnóstico CDA Las vegas  
SAS, NIT: 900172318-9 Cra 48 # 7  
-162 , MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL:  
(604) 4076591 - 3147730394

FECHA

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de prueba 2025-03-19	Nombre o razón social JAIME ALBERTO TORO GUERRA	Documento de identidad CC (X) NIT ( ) CE ( ) No. 98479325	
Dirección CLL 65#52 B 76 ITAGUI	Teléfono 2222222	Ciudad Itagui	Departamento Antioquia

DATOS DEL VEHICULO

Placa UFW384	País Colombia	Servicio Público	Clase Microbus	Marca Hyundai	Línea H1	
Modelo 2010	No. de licencia de transito 10030930594	Fecha Matrícula 2009-10-22	Color Blanco ceramica	Combustible Diesel	VIN o Chasis KMJWA37HAAU176991	
No. Motor D4BH9030165	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 2476	Kilometraje 385378	Número de Sillas 12	Vidrios Polarizados SI ( ) NO ( )	Blindaje SI ( ) NO (X)



2025-03-19 UFW384 09:58



2025-03-19 UFW384 10:01

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 82.40	Delantera Derecha	Valor 86.80	Trasera Izquierda	Valor 83.20	Trasera Derecha	Valor 73.40	Mínimo 40	Unidad %
------------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	--------------------	----------------	--------------	-------------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
76.10	50	%	Eje 1 izquierdo	3202.00	N	Eje 1 Derecho	4383.00	N	26.90*	30	%
			Eje 2 izquierdo	3494.00	N	Eje 2 Derecho	4328.00	N	19.30	30	%
21.80	18	%	Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%
			Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%
			Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%

Desviación lateral

Eje 1 1.10	Eje 2 0.59	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
---------------	---------------	-------	-------	-------	---------------	----	-------------

Inspección Visual

Triangulos	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE
Señales de advertencia	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE
Tacos	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE
Desempañador	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE
Brazos Axiales	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Pernos	CUMPLE
Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
Caja de dirección	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Extintor	CUMPLE
Soportes	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Espejos	CUMPLE	Linterna	CUMPLE
Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
Rotulas inferiores	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE
Rotulas superiores	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE
Botiquín	CUMPLE	Luz placa	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Terminales Batería	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE
Resortes o Ballestas	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE
Gato	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE		

G1 CARROCERIA

G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7 LLANTAS

G10 SISTEMA DE DIRECCION

G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

**APROBADO: SI X**

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

**NO**       

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		4.32
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	1.90	2.77
Eje2	3.71	3.64

YAIR RENDÓN AGUIRRE

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (*Sistema de gestión para revisión técnico mecánica*)