

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



Centro de Diagnóstico CDA Las Vegas
SAS, NIT: 905172318-9 Cra 48 # 7
-162 - MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL:
(604) 4078591 - 3147730354

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEEDOR DEL VEHICULO	
Fecha de prueba 2025-05-19	Nombre o razón social JAIME ALBERTO TORO GUERRA	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 98479325	
Dirección CLL 65#52 B 79 ITAGUI		Teléfono 2222222	Ciudad Itagui
País Colombia		Servicio Público	Departamento Antioquia
Placa UFW384	DATOS DEL VEHICULO		
Modelo 2010	No. de licencia de tránsito 10030930594	Fecha Matrícula 2009-10-22	Clase Microbus
No. Motor D4BH9030165	Tipo Motor DIESEL	Cilindrada 2476	Marca Hyundai
		Kilometraje 39078	Color Blanco ceramica
		Número de Sillas 12	Combustible Diesel
		Vidrios Polarizados SI () NO ()	VIN o Chasis KMJWA37HAAU176991
		Blindaje SI () NO (X)	



2025-05-19 UFW384 10:36



2025-05-19 UFW384 10:47

Suspensión (si aplica)					
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor
	91.00		93.00		60.60
				Trasera Derecha	Valor
					56.50
				Mínimo	Unidad
				40	%

Frenos											
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
55.30	50	%	Eje 1 izquierdo	2477.00	3776.00	N	Eje 1 Derecho	2821.00	3700.00	N	
			Eje 2 izquierdo	2296.00	5330.00	N	Eje 2 Derecho	2364.00	5209.00	N	12.20
			Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N	30
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N	30
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N	%
											%

Desviación lateral					
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo
1.59	1.76				10
					Unidad m/km

Inspección Visual			
Eje4 Rin izquierdo	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Ullanta da repuesto	CUMPLE
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE
Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE
Puertas	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE
Tapicería	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE
Espejos	CUMPLE	Cojinera	CUMPLE
Stop	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE
Soportes	CUMPLE	Boliquín	CUMPLE
Terminales Batería	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE
Triángulos	CUMPLE	Pernos	CUMPLE
Pilo	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE
Luces bajas	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Eje3 Rin izquierdo	CUMPLE
Tacos	CUMPLE	Gato	CUMPLE
Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE
Limpieparabrisas	CUMPLE	Cruceola	CUMPLE
Eje5 Rin izquierdo	CUMPLE	Luz placa	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE
Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Banderola	CUMPLE
Direccionales	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE

G1 CARROCERIA

G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7 LLANTAS

G10 SISTEMA DE DIRECCION

G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G6 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G4 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		3.20
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	4.90	4.60
Eje2	2.50	2.40

Yair Rendón

YAIR RENDÓN AGUIRRE
NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.
Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)