

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

CDAExposiciones

CENTRO DE DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR EXPOSICIONES SAS,
NIT: 900141908-1 CALLE 36 # 52 - 63,
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL:
0000000 - 0000000

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba 2025-09-09		Nombre o razón social ROGER MARTINEZ		Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 71691008	
Dirección CLL 63 76 55		Teléfono 1234567		Ciudad Medellin	Departamento Antioquia

DATOS DEL VEHICULO						
Placa GDX180	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Renault	Línea Duster oroch	
Modelo 2020	No. de licencia de transito 10020116962	Fecha Matrícula 2019-10-30	Color Blanco glacial	Combustible Gas - gasolina	VIN o Chasis 93Y9SR5B3LJ072671	
No. Motor F4RE410C218105	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1998	Kilometraje 101445	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()	Blindaje SI () NO (X)



Suspensión (si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor 81.60	Delantera Derecha	Valor 78.80	Trasera Izquierda	Valor 79.70	Trasera Derecha	Valor 76.80	Mínimo	Unidad %

Frenos											
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
71.50	50	%	Eje 1 izquierdo	2709.00	4035.00	N	Eje 1 Derecho	3024.00	4221.00	10.40	30 %
			Eje 2 izquierdo	2425.00	3102.00	N	Eje 2 Derecho	2834.00	4014.00	14.40	30 %
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho				%
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho				%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho				%

Desviación lateral						
Eje 1 0.03	Eje 2 0.11	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/- 10	Unidad m/km


Inspección Visual							
Pisos	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Cruceta		CUMPLE	
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo		CUMPLE	
Aseo General	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Tapicería		CUMPLE	
Caja de dirección	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	Ventanillas		CUMPLE	
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Luz Placa		CUMPLE	
Luz interna	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo		CUMPLE	
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Brazos Axiales		CUMPLE	
Terminales	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Pernos		CUMPLE	
Promedio de Distancia	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Extintor		CUMPLE	
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Señales de Advertencia		CUMPLE	
Rotulas superiores	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Luces bajas		CUMPLE	
Luces altas	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Banderola		CUMPLE	
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Parabrisas		CUMPLE	
Indicadores de tablero	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Gato		CUMPLE	
Reversa	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Latonería y Pintura		CUMPLE	
Bastidor	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Amortiguadores		CUMPLE	
Botiquín	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Pito		CUMPLE	
Soportes	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Stop		CUMPLE	
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Llanta de repuesto		CUMPLE	
Espejos	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda		CUMPLE	
Luces de Parqueo	CUMPLE	Linterna	CUMPLE				

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO_____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		3.78
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	3.54	3.29
Eje2	2.54	2.98


STEVEN ZAPATA SERNA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)