

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



Centro de Diagnóstico CDA Las Vegas
SAS, NIT: 900172318-9 Cra 48 # 7
-162, MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL:
(604) 4076591 - 3147730394

FECHA

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba 2024-01-06		Nombre o razón social CAMILO ANDRES VILLADA GIRALDO	
Dirección CALLE 139 SUR N 45C-105			Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 8070640
DATOS DEL VEHICULO			
Placa SNV180	País Colombia	Servicio Público	Clase Microbus
Modelo 2014	No. de licencia de transito 10019635584	Fecha Matrícula 2014-01-27	Marca Renault
No. Motor M9TC678C008531	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 2299	Línea Nuevo master minibus
Kilometraje 326013	Número de Sillas 19	Combustible Diesel	Departamento Antioquia
Vidrios Polarizados SI () NO ()	Blindaje SI () NO (X)		



2024-01-06 SNV180 11:59

2024-01-06 SNV180 12:11

Suspensión (si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor 75.80	Delantera Derecha	Valor 88.80	Trasera Izquierda	Valor 92.20	Trasera Derecha	Valor 67.40	Mínimo 40	Unidad %
Eficacia total	Mínimo 51.30	Unidad % 50	Fuerza Eje 1 Izquierdo	Peso 3049.00	Unidad N	Fuerza Eje 1 Derecho	Peso 2316.00	Unidad N	Desequilibrio 24.00* Máximo 30 %
			Eje 2 Izquierdo	3631.00	N	Eje 2 Derecho	2763.00	N	23.90* 30 %
Eficacia auxiliar	Mínimo 2.00*	Unidad 18 %	Eje 3 Izquierdo	N	Eje 3 Derecho	N			%
			Eje 4 Izquierdo	N	Eje 4 Derecho	N			%
			Eje 5 Izquierdo	N	Eje 5 Derecho	N			%

Eje 1 -1.84	Eje 2 -1.27	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
-------------	-------------	-------	-------	-------	------------	----	-------------

Inspección Visual					
Desempeñador	CUMPLE	Eje2 Rín Izquierdo	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE
Aseo General	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE
Eje4 Rín Izquierdo	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Eje5 Rín Izquierdo	CUMPLE
Bandera	CUMPLE	Triangulos	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE
Soportes	CUMPLE	Eje1 Rín Izquierdo	CUMPLE	Eje3 Rín Izquierdo	CUMPLE
Gato	CUMPLE	Eje1 Rín Derecho	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE
Luces altas	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE
Luz placa	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE
Brazos Axiales	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE
Limpia parabrisas	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE
Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Reversa	CUMPLE
Tapicería	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE
Eje2 Rín Derecho	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE
Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Eje3 Rín Derecho	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Eje5 Rín Derecho	CUMPLE	Eje4 Rín Derecho	CUMPLE
Espejos	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE
Luz interna	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE
Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE
Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Pisos	CUMPLE
Cojinería	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Pilo	CUMPLE
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Slop	CUMPLE	Basidor	CUMPLE
Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE
Direccionales	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

NO

APROBADO: SI_X
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

LABRADO DE RUEDAS (mm)	
Rueda de repuesto	3.20