


la

<div><div><div>C. D. A</div><div></div></div><div><div>VIGILADO</div><div>SuperTransporte</div></div></div>		<div>FICHA TECNICA</div> <div>(revisión)</div>				<div>CODIGO: FICHA TECNICA</div> <div>VERSIÓN: 2</div>						
		<div>VIGENTE DESDE: 2020-01-28</div>										
<div>NOMBRE DEL INSPECTOR</div>		<div>ANDRES FELIPE GARCÍA</div>										
<div>FECHA: 2024-07-15</div>		<div>CIUDAD: BURITICA</div>		<div>REVISION</div>	<div>1</div>	<div>X</div>	<div>2</div>	<div></div>	<div>Publico</div>	<div>X</div>	<div>Particular</div>	<div></div>
<div>MARCA: HINO</div>		<div>PLACA: ESP978</div>		<div>CLASE: BUS</div>								
<div>SERVICIO: PUBLICO</div>		<div>EMPRESA: VIACO TUR S.A</div>		<div>MODELO:</div>	<div>2019</div>	<div>km</div>	<div>150558</div>					
<div>INSPECCIÓN:</div>		<div>RESULTADO: APROBADA</div>		<div>CANTIDAD DE PASAJEROS: 40</div>								
<div>ITEMS</div>		<div>A</div>	<div>B</div>	<div>OBSERVACIONES</div>								
<div>Sistema de alumbrado (Luz de freno, reversa, estacionario, de posicion y direccionales)</div>				<div>SE REvisa Y SE ENCUENTA EN BUEN ESTADO</div>								
<div>Luces de tablero y testigos</div>				<div>SE REvisa Y SE ENCUENTA EN BUEN ESTADO</div>								
<div>Funcionamiento de luces principales y comandos</div>				<div>SE REvisa Y SE ENCUENTA EN BUEN ESTADO</div>								
<div>Señales reflectivas y retroreflectivas</div>				<div>SE REvisa Y SE ENCUENTA EN BUEN ESTADO</div>								
<div>Estados de carrocería y cabina del conductor</div>				<div>SE REvisa Y SE ENCUENTA EN BUEN ESTADO</div>								
<div>Fugas de líquido de frenos en conductos</div>				<div>SE REvisa Y SE ENCUENTA EN BUEN ESTADO</div>								
<div>Fugas de aceite de motor, caja e hidráulico</div>				<div>SE REvisa Y SE ENCUENTA EN BUEN ESTADO</div>								
<div>Sistema de suspensión</div>				<div>SE REvisa Y SE ENCUENTA EN BUEN ESTADO</div>								
<div>Sistema de frenos</div>				<div>SE REvisa Y SE ENCUENTA EN BUEN ESTADO</div>								
<div>Sisitema de dirección</div>				<div>SE REvisa Y SE ENCUENTA EN BUEN ESTADO</div>								
<div>Profundidad del labrado de las llantas (incluidas la de repuesto)</div>				<div>IZQUIERDO</div>				<div>DERECHO</div>				
				<div>eje1</div>	<div>9.24</div>			<div>5.28</div>				
				<div>eje2</div>	<div>10.5</div>	<div>11.42</div>		<div>4.51</div>	<div>4.12</div>			
				<div>Rep 1</div>	<div>5.42</div>			<div>Rep 2</div>				
<div>Rines y pernos</div>				<div>SE REvisa Y SE ENCUENTA EN BUEN ESTADO</div>								
<div>Estado de la cojinería y carteras</div>				<div>SE REvisa Y SE ENCUENTA EN BUEN ESTADO</div>								
<div>Asientos mal anclados</div>				<div>SE REvisa Y SE ENCUENTA EN BUEN ESTADO</div>								
<div>Cableado Eléctrico</div>				<div>SE REvisa Y SE ENCUENTA EN BUEN ESTADO</div>								
<div>Estado de cinturones y broches de seguridad</div>				<div>SE REvisa Y SE ENCUENTA EN BUEN ESTADO</div>								
<div>Existencia de condicones anormales</div>				<div>SE REvisa Y SE ENCUENTA EN BUEN ESTADO</div>								
<div>CANTIDAD DE DEFECTOS ENCONTRADOS</div>		<div>0</div>	<div>0</div>									


NOTA: VEHICULO INSPECCIONADO SENSORIALMENTE MEDIANTE RESOLUCION 00315 DEL 2013



FIRMA DE DIRECTOR TECNICO

JULIETH DANIELA VILLAMIZAR O

C.C. 1090524296



FIRMA DE INSPECTOR

Andrés Felipe García Giraldo

C.C. 1107037098

