

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

CDA

Exposiciones

CENTRO DE DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR EXPOSICIONES SAS,
NIT: 900141908-1 CALLE 36 # 52 - 63,
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL:
9696684 - 9694425

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad			
2025-02-07	INGETRANS S. A. S	CC () NIT (X) CE () No. 811030521			
Dirección		Teléfono	Ciudad	Departamento	
CARRERA: 55B N 72A 116		2657537	Medellin	Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO							
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea		
JYO383	Colombia	Público	Camioneta	Nissan	Frontier		
Modelo	No. de licencia de transito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis		
2023	10026663644	2022-07-19	Blanco	Diesel	3N6CD33B2ZK446850		
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje	
YD25-750999P	DIESEL	2488	47606	5	SI () NO ()	SI () NO (X)	



Suspensión (si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	68.50		63.30		84.50		74.00		%

Frenos													
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
52.10	50	%	Eje 1 izquierdo	2956.00	5225.00	N	Eje 1 Derecho	2633.00	5601.00	N	10.90	30	%
			Eje 2 izquierdo	2471.00	3951.00	N	Eje 2 Derecho	2065.00	4675.00	N	16.40	30	%
			Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%
			Eje 6 izquierdo			N	Eje 6 Derecho			N			%

Desviación lateral							
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
0.06	0.06						

Inspección Visual								
	Pisos	CUMPLE		Eje2 llanta derecha	CUMPLE		Cruceta	CUMPLE
	Promedio de Tiempo	CUMPLE		Desempañador	CUMPLE		Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
	Aseo General	CUMPLE		Triángulos	CUMPLE		Tapicería	CUMPLE
	Caja de dirección	CUMPLE		Anclaje de Batería	CUMPLE		Ventanillas	CUMPLE
	Identificación Reglamentaria	CUMPLE		Eje2 llanta izquierda	CUMPLE		Luz interna	CUMPLE
	Luz Placa	CUMPLE		Anclaje Sillas	CUMPLE		Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE
	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE		Direccionales	CUMPLE		Brazos Axiales	CUMPLE
	Terminales	CUMPLE		Cojinería	CUMPLE		Pernos	CUMPLE
	Promedio de Distancia	CUMPLE		Estado Tubos Escape	CUMPLE		Rotulas Inferiores	CUMPLE
	Extintor	CUMPLE		Dispositivos de Velocidad	CUMPLE		Señales de Advertencia	CUMPLE
	Rotulas superiores	CUMPLE		Luces bajas	CUMPLE		Tijeras	CUMPLE
	Luces altas	CUMPLE		Eje2 Rin Derecho	CUMPLE		Limpiaparabrisas	CUMPLE
	Banderola	CUMPLE		Resortes o Ballestas	CUMPLE		Parabrisas	CUMPLE
	Indicadores de tablero	CUMPLE		Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE		Gato	CUMPLE
	Puertas	CUMPLE		Reversa	CUMPLE		Latonería y Pintura	CUMPLE
	Bastidor	CUMPLE		Terminales Batería	CUMPLE		Amortiguadores	CUMPLE
	Botiquín	CUMPLE		Eje1 llanta derecha	CUMPLE		Pito	CUMPLE
	Soportes	CUMPLE		Tacos	CUMPLE		Stop	CUMPLE
	Distintivo de la empresa	CUMPLE		Cinturones de Seguridad	CUMPLE		Llanta de repuesto	CUMPLE
	Espejos	CUMPLE		Retrovisores	CUMPLE		Eje1 llanta izquierda	CUMPLE
	Linterna	CUMPLE		Luces de Parqueo	CUMPLE			

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X_

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO_____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		4.39
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	9.11	9.23
Eje2	8.79	8.49

STEVEN ZAPATA SERNA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Techni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)