


FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEADOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad			
2025-05-12	GILBERTO ANTONIO SAÑUDO VASQUEZ	CC (X) NIT () CE () No. 70631483			
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento		
CR 68A N°93-19	1000000	Medellin	Antioquia		

DATOS DEL VEHICULO							
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Linea		
GUU319	Colombia	Publico	Camioneta	Chevrolet	Colorado		
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matricula	Color	Combustible	VIN o Chasis		
2020	10020367002	2020-01-22	Blanco galaxia	Diesel	9BG148MK0LC428359		
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Numero de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje	
LWN F192911157	DIESEL	2776	138559	5	SI () NO ()	SI () NO (X)	



Suspensión (si aplica)							
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor
	82.40		83.00		78.90		89.10
						Minimo	Unidad
							%

Frenos											
Eficacia total	Minimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
63.00	50	%	Eje 1 izquierdo	2966.00	5556.00	N	Eje 1 Derecho	2241.00	5283.00	N	24.40*
			Eje 2 izquierdo	3568.00	4093.00	N	Eje 2 Derecho	2992.00	3740.00	N	16.10
Eficacia auxiliar	Minimo	Unidad	Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%
24.30	18	%	Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%
			Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%

Desviación lateral							
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
0.06							

Inspección Visual					
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Desempeñador	CUMPLE	Eje 1 Rin izquierdo	CUMPLE
Asso General	CUMPLE	Triangulos	CUMPLE	Tapiceria	CUMPLE
Anclaje de Batería	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Ventanas	CUMPLE
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje 2 llanta izquierda	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE
Luz Placa	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE
Eje 1 Rin Derecho	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	Coyneria	CUMPLE
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Extintor	CUMPLE
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE
Rotulas superiores	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
Luces altas	CUMPLE	Eje 2 Rin Derecho	CUMPLE	Banderola	CUMPLE
Limpaparabrisas	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Eje 2 Rin izquierdo	CUMPLE	Gato	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Latoreria y Pintura	CUMPLE	Puertas	CUMPLE
Basidor	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Botiquin	CUMPLE	Eje 2 llanta derecha	CUMPLE	Cruzeta	CUMPLE
Eje 1 llanta derecha	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Soportes	CUMPLE
Tacos	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Espejos	CUMPLE
Retrovisores	CUMPLE	Eje 1 llanta izquierda	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE
Linterna	CUMPLE	Pisos	CUMPLE		

01 CARACTERÍSTICA	04 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	07 LLANTAS	010 SISTEMA DE DIRECCION
02 SISTEMA DE SUSPENSION	05 SISTEMA ELECTRICO	08 RINOS	011 CARRIBE
03 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	06 EQUIPO DE CARRETERA	09 ESTADO DE PRESERVACION	012 DISPOSITIVOS DE CORRIOS

APROBADO: SI X
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

LUBRICANTES DE MOTOR (LITROS)		
Lubricante		X 10
Flu	Motor	Motor
Flu	X 10	X 10
Flu	X 10	X 10

RECIBIDO Y FIRMADO DEL COMITENTE: *[Firma]* REPRESENTANTE LEGAL DEL COM

NOTA: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica comercial y de emisiones contaminantes.

Sistema Informativo S.A.S. - Sistema de gestión para mejorar servicios al cliente.