

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00017257-2210



CDA MI VAQUITA
NIT 900293608
Cr 81 B N 24 - 246 CARTAGENA
Tel 6617999

FECHA

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

| | | | |
|---|--|---|--------------------------|
| Fecha de prueba: 2022-10-26 | Nombre o razón social: TRANSPORTES SUPERIOR SAS | Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. () | No. 800234281 |
| Dirección: TURBACO TERRAZAS DE CUCUMAN MZ 2 CASA 2 | Telefono: 3232308584 | Ciudad: CARTAGENA | Departamento: BOLIVAR |

DATOS DEL VEHICULO

| | | | | | | |
|----------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------|
| Placa: JYX711 | Marca: CHEVROLET | Linea: NPR | Clase: BUSETA | Modelo: 2022 | Cilindrada: 5193 | Kilometraje: 8854 |
| Servicio: PÚBLICO | No Licencia Tránsito: 10025468878 | Combustible: DIESEL | Color: BLANCO | Empresa: | Conductor: | TRANSPORTES SUPERIOR SAS |



Frenos

| Eficacia Total | Mínimo | Unidad | Fuerza | Peso | Unidad | Fuerza | Peso | Unidad | Desequilibrio | Máximo | Unidad | |
|-------------------|--------|--------|-----------------|------|--------|---------------|------|--------|---------------|--------|--------|---|
| 53,4 | 50 | % | Eje 1 Izquierdo | 7960 | N | Eje 1 Derecho | 7400 | 12949 | N | 7 | 30 | % |
| | | | Eje 2 Izquierdo | 6440 | N | Eje 2 Derecho | 6470 | 13047 | N | 0,5 | 30 | % |
| Eficacia Auxiliar | Mínimo | Unidad | Eje 3 Izquierdo | | | Eje 3 Derecho | | | | | | |
| 24,4 | 18 | % | Eje 4 Izquierdo | | | Eje 4 Derecho | | | | | | |
| | | | Eje 5 Izquierdo | | | Eje 5 Derecho | | | | | | |

Desviación Lateral

| Eje 1 | -3,5 | Eje 2 | 1,5 | Eje 3 | Eje 4 | Eje 5 | Máximo | ± 10 | Unidad | (m/km) |
|-------|------|-------|-----|-------|-------|-------|--------|------|--------|--------|
|-------|------|-------|-----|-------|-------|-------|--------|------|--------|--------|

Inspección Visual

| | | | | | |
|----------------------------------|--------|---------------------------|--------|---------------------------|--------|
| G1 Identificación reglamentaria | CUMPLE | G5 Luz de parqueo | CUMPLE | G7 Eje3 llanta Izquierda | CUMPLE |
| G1 Distintivo de la empresa | CUMPLE | G5 Luz Interna | CUMPLE | G7 Eje4 llanta Derecha | CUMPLE |
| G1 Anclaje sillas | CUMPLE | G5 Luz Placa | CUMPLE | G7 Eje4 llanta Izquierda | CUMPLE |
| G1 Estado tubos escape | CUMPLE | G5 Luces Altas | CUMPLE | G7 Eje5 llanta Derecha | CUMPLE |
| G1 Aseo General | CUMPLE | G5 Luces Bajas | CUMPLE | G7 Eje5 llanta Izquierda | CUMPLE |
| G1 Espejos | CUMPLE | G5 Indicadores de tablero | CUMPLE | G8 Eje1 Rin Derecho | CUMPLE |
| G2 Pernos | CUMPLE | G5 Terminales Batería | CUMPLE | G8 Eje1 Rin Izquierdo | CUMPLE |
| G2 Soportes | CUMPLE | G5 Anchaje de batería | CUMPLE | G8 Eje2 Rin Derecho | CUMPLE |
| G2 Rotulas Superiores | CUMPLE | G5 Desempeñador | CUMPLE | G8 Eje2 Rin Izquierdo | CUMPLE |
| G2 Rotulas Inferiores | CUMPLE | G6 Cruceta | CUMPLE | G8 Eje3 Rin Derecho | CUMPLE |
| G2 Resortes o Balastas | CUMPLE | G6 Linterna | CUMPLE | G8 Eje3 Rin Izquierdo | CUMPLE |
| G2 Amortiguadores | CUMPLE | G6 Triangulos | CUMPLE | G8 Eje4 Rin Derecho | CUMPLE |
| G2 Tijeras | CUMPLE | G6 Banderola | CUMPLE | G8 Eje4 Rin Izquierdo | CUMPLE |
| G3 Limpiaparabrisas | CUMPLE | G6 Tacos | CUMPLE | G8 Eje5 Rin Derecho | CUMPLE |
| G3 Retrovisores | CUMPLE | G6 Llanta de respuesto | CUMPLE | G8 Eje5 Rin Izquierdo | CUMPLE |
| G3 Pito | CUMPLE | G6 Gato | CUMPLE | G9 Latonería y Pintura | CUMPLE |
| G3 Dispositivo de velocidad | CUMPLE | G6 Herramienta | CUMPLE | G9 Tapicería | CUMPLE |
| G4 Parabrisas | CUMPLE | G6 Extintor | CUMPLE | G9 Cojinería | CUMPLE |
| G4 Ventanillas | CUMPLE | G6 Botiquín | CUMPLE | G10 Caja de Dirección | CUMPLE |
| G4 Pertas | CUMPLE | G6 Señales de advertencia | CUMPLE | G10 Terminales | CUMPLE |
| G4 Cinturones de Seguridad | CUMPLE | G7 Eje1 llanta Derecha | CUMPLE | G10 Brazos Axiales | CUMPLE |
| G4 Salidas emergencia y Martillo | CUMPLE | G7 Eje1 llanta Izquierda | CUMPLE | G11 Bastidor | CUMPLE |
| G5 Direccionales | CUMPLE | G7 Eje2 llanta Derecha | CUMPLE | G11 Pisos | CUMPLE |
| G5 Stop | CUMPLE | G7 Eje2 llanta Izquierda | CUMPLE | G12 Promedio de Distancia | CUMPLE |
| G5 Reversa | CUMPLE | G7 Eje3 llanta Derecha | CUMPLE | G12 Promedio de Tiempo | CUMPLE |

| | | | |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| G1: CARROZERIA | G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD | G7: LLANTAS | G10: SISTEMA DE DIRECCION |
| G2: SISTEMA DE SUSPENSION | G5: SISTEMA ELECTRICO | G8: RINES | G11: CHASIS |
| G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD | G6: EQUIPO DE CARRETERA | G9: ESTADO DE PRESENTACION | G12: DISPOSITIVOS DE COBRO |

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

| LABRADO DE LAS RUEDAS (mm) | | | | |
|----------------------------|-------|---------|------|-------|
| Rueda De Repuesto | | 6.68 | | |
| Izquierda | | Derecha | | |
| Eje 1 | | 1169 | | 12,47 |
| | | R1 | R2 | R2 R1 |
| Eje 2 | 11,45 | 12,56 | 9,51 | 9,33 |

RALFIS COGOLLO ELGUEDO

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.