

# FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



## DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

FECHA	Nombre o razón social	Documento de identidad
Fecha de prueba 2023-04-25	SERGIO IVAN ACEVEDO TORO	CC (X) NIT ( ) CE ( ) No. 98528404
Dirección	Teléfono	Ciudad
CLL 2 B SUR N 75 D A 15 1103	5555555	Medellin
		Departamento
		Antioquia

## DATOS DEL VEHICULO

Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea
ESQ032	Colombia	Público	Campero	Renault	Duster
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis
2019	10028054529	2018-11-30	Blanco glacial (v)	Gasolina	9FBHSR5B3KM508222
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados
E410C160041	OTTO	1998	75256	5	SI ( ) NO ( )
					Blindaje
					SI ( ) NO (X)



## Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	85.90		86.00		70.00		49.80		%

## Frenos

			Frenos												
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza			Peso	Unidad	Fuerza			Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
56.50	50	%	Eje 1 izquierdo	2442.00	4386.00	N	Eje 1 Derecho	1943.00	4082.00	N			20.40*	30	%
			Eje 2 izquierdo	2255.00	3280.00	N	Eje 2 Derecho	1987.00	3531.00	N			11.90	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N					%
23.20	18	%	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N					%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N					%

## Desviación lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	Unidad
0.08	0.03				10	m/km

## Inspección Visual

Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE
Limpia parabrisas	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Botiquín	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
Anclaje Sillas	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE
Gato	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Puertas	CUMPLE
Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE
Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE
Luces altas	CUMPLE	Pilo	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE
Stop	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE
Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE
Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
Brazos Axiales	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE
Soportes	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Retradores	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE
Caja de dirección	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Llanta de repuesto	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE
Promedio de Distancia	CUMPLE	Espejos	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Cruce	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
Aseo General	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE
Direccionales	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE		

G1 CARROCERIA

G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7 LLANTAS

G10 SISTEMA DE DIRECCION

G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

**APROBADO: SI X**  
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

**NO**     

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		3.50
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	4.31	4.25
Eje2	4.64	4.75

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA  
**MARCO CADAVID PEREZ**  
 Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.  
 Techniq Ingenieria S.A.S. - Techn-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)