


FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad			
2023-06-29	DAMXPRESS S.A.S	CC () NIT (X) CE () No. 800166135			
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento		
CRA 34 25B-59	2222222	Medellin	Antioquia		
DATOS DEL VEHICULO					
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea
FWK122	Colombia	Público	Campero	Renault	Duster
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis
2020	10019078762	2019-08-27	Blanco glacial (v)	Gas - gasolina	9FBHSR5B3LM101826
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados
E410C221194	OTTO	1998	120845	5	SI () NO (X)
					Blindaje
					SI () NO (X)



2023-06-29 FWK122 13:05



2023-06-29 FWK122 13:02

Suspensión (si aplica)							
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor
	86.80		83.90		64.10		75.00
							Mínimo 40
							Unidad %

Frenos											
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
77.30	50	%	Eje 1 izquierdo	2821.00	3645.00	N	Eje 1 Derecho	2831.00	3304.00	0.35	30 %
			Eje 2 izquierdo	1847.00	2949.00	N	Eje 2 Derecho	2216.00	2663.00	16.70	30 %
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho				%
29.70	18	%	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho				%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho				%

Desviación lateral					
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-
-0.05	0.03				10
					Unidad m/km

Inspección Visual							
Retrovisores	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Luz placa	CUMPLE		
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Linterna	CUMPLE		
Cruceta	CUMPLE	Terminales Bateria	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE		
Brazos Axiales	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE		
Gato	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE		
Pernos	CUMPLE	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE		
Anclaje Sillas	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Pito	CUMPLE		
Luces bajas	CUMPLE	Eje3 Rin izquierdo	CUMPLE	Tacos	CUMPLE		
Luz Interna	CUMPLE	Anclaje de Bateria	CUMPLE	Ventanas	CUMPLE		
Rotulas superiores	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE		
Terminales	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Eje2 Rin izquierdo	CUMPLE		
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Eje4 Rin izquierdo	CUMPLE		
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE		
Botiquín	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Banderola	CUMPLE		
Caja de dirección	CUMPLE	Eje5 Rin izquierdo	CUMPLE	Triangulos	CUMPLE		
Luces altas	CUMPLE	Latorneria y Pintura	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE		
Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE		
Cojinería	CUMPLE	Espesores	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE		
Luz de parqueo	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Reversa	CUMPLE		
Promedio de Distancia	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Puertas	CUMPLE		
Indicadores de tablero	CUMPLE	Eje1 Rin izquierdo	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE		
Pisos	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Soportes	CUMPLE		
Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE		
Rotulas inferiores	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE		
Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE				

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:

NO

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de inspección:		3.21
Tip	Inspección	Resultado
Ex1	3.21	3.40
Ex2	4.85	4.60



HECTOR JAIME VALENCIA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL COA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no está relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnicas Ingeniería S.A.S. - Tecri-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)