

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

CDAExposiciones

CENTRO DE DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR EXPOSICIONES SAS.
NIT: 900141908-1 CALLE 36 # 52 - 63.
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL: 2620681

FECHA

2023-08-26

Nombre o razón social

SERGIO MANACEVEDO TORO

Documento de identidad

CC (X) NIT () CE () No. 98528404

Dirección

CLL 2 B SUR N 75 DA 15 1103

Teléfono

5555555

Ciudad

Medellin

Departamento

Antioquia

DATOS DEL VEHICULO

Placa

ESQ032

País

Colombia

Servicio

Público

Clase

Campero

Marca

Renault

Línea

Duster

Modelo

2019

No. de licencia de transito

10028054529

Fecha Matrícula

2018-11-30

Color

Blanco glacial (v)

Combustible

Gasolina

VIN o Chasis

9FBHSR5B3KM508222

No. Motor

E410C160041

Tipo Motor

OTTO

Cilindraje

1998

Kilometraje

82600

Número de Sillas

5

Vidrios Polarizados

SI () NO ()

Blindaje

SI () NO (X)



Suspensión (si aplica)								Minimo	Unidad
Delantera Izquierda	Valor	85.60	Delantera Derecha	Valor	87.20	Trasera Izquierda	Valor	62.90	
						Trasera Derecha	Valor	81.90	

Frenos											
Eficacia total	Minimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
68.30	50	%	Eje 1 izquierdo	2659.00	4241.00	N	Eje 1 Derecho	2760.00	4077.00	3.66	30 %
			Eje 2 izquierdo	2359.00	3007.00	N	Eje 2 Derecho	2268.00	3378.00	3.86	30 %
Eficacia auxiliar	Minimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho				%
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho				%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho				%
22.60	18	%									

Desviación lateral								10	Unidad
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-				
0.03	0.14								Unidad mykm

Inspección Visual							
Aseo General	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE		
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE		
Desempeñador	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Tacos	CUMPLE		
Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE	Rotulas Inferiores	CUMPLE		
Tijeras	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE		
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE		
Caja de dirección	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Reversa	CUMPLE		
Terminales Batería	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE		
Pito	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE		
Anclaje de Batería	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE		
Luces de Parqueo	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	Espejos	CUMPLE		
Resortes o Ballestas	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE		
Linterna	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Pisos	CUMPLE		
Indicadores de tablero	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE	Puertas	CUMPLE		
Llanta de repuesto	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE		
Soportes	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE		
Botiquin	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE		
Promedio de Distancia	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE		
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE		
Banderola	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE		


Eje1 Rín Izquierdo	CUMPLE	Exterior	CUMPLE	
--------------------	--------	----------	--------	--

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRENSION	G12 DISPOSITIVOS DE COMBUSTIBLE

APROBADO: SI_X_
 COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO_

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		1.25
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	2.57	2.45
Eje2	2.74	2.80



STEVEN ZAPATA SERNA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnumq Ingenieria S.A.S - Tecnu-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)