


FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO								
Fecha de prueba 2023-09-20	Nombre o razón social HECTOR GOMEZ	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 71633530								
Dirección CLL 81 46-58				Teléfono 2222222	Ciudad Medellin		Departamento Antioquia			
DATOS DEL VEHICULO										
Placa LKK638	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Renault	Línea Duster					
Modelo 2023	No. de licencia de transito 10028093397	Fecha Matrícula 2022-12-28	Color Blanco glaciar (v)	Combustible Gasolina	VIN o Chasis 9FBHJD202PM493108					
No. Motor A452D014837	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1333	Kilometraje 16178	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()	Blindaje SI () NO (X)				



2023-09-20 LKK638 14:04

2023-09-20 LKK638 14:01

Suspensión (si aplica)								
Delantera Izquierda	Valor 75.40	Delantera Derecha	Valor 70.40	Trasera Izquierda	Valor 69.90	Trasera Derecha	Valor 80.30	Mínimo 40 Unidad %

Frenos											
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
73.10	50	%	Eje 1 Izquierdo	2761.00	N	Eje 1 Derecho	2623.00	N	5.00	30	%
			Eje 2 Izquierdo	1142.00	N	Eje 2 Derecho	1095.00	N	4.12	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo	N	Eje 3 Derecho	N					%
12.80*	18	%	Eje 4 Izquierdo	N	Eje 4 Derecho	N					%
			Eje 5 Izquierdo	N	Eje 5 Derecho	N					%

Desviación lateral					
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/- 10 Unidad m/km
-0.08	-0.30				

Inspección Visual						
Caja de dirección	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Espojos	CUMPLE	
Retrovisores	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE	
Eje2 llanta izquierdo	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	
Amortiguadores	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Stop	CUMPLE	
Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	
Pito	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE	
Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	
Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	
Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	
Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	
Luz de parqueo	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	
Anclaje de Batería	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	
Tijeras	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE	
Gato	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	Luz placa	CUMPLE	
Linterna	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Asco General	CUMPLE	
Pisos	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Triangulos	CUMPLE	
Promedio de Distancia	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	
Luz interna	CUMPLE	Terminales Bateria	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	
Ejo4 Rin Derecho	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	
Desempañador	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	
Puertas	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	
Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	
Terminales	CUMPLE	Soportes	CUMPLE			

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto	2.31	
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	4.32	3.87
Eje2	3.99	4.21



HECTOR JAIME VALENCIA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (*Sistema de gestión para revisión técnica mecánica*)