

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



CENTRO DE DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR EXPOSICIONES SAS.
NIT: 900141908-1 CALLE 36 # 52 - 63,
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL:
602-404-1111

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba 2023-10-27	Nombre o razón social LUIS ENRIQUE DUQUE	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 9809993			
Dirección CRA72 #20F-69 BELLO		Teléfono 1000000	Ciudad Bello	Departamento Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO							
Placa EQT424	País Colombia	Servicio Público	Clase Campero	Marca Renault	Línea Duster		
Modelo 2019	No. de licencia de tránsito 10015990202	Fecha Matricula 2018-04-27	Color Blanco glacial (v)	Combustible Gas - gasolina	VIN o Chasis 9FBHSR5B3KM275515		
No. Motor E410C130272	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1996	Kilometraje 75141	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()	Blindaje SI () NO (X)	



2023-10-27 EQT424 10:58



2023-10-27 EQT424 10:58

Suspensión (si aplica)							
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor
	96.60		76.10		70.60		66.80
						Mínimo	Unidad %

Frenos											
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
77.90	50	%	Eje 1 Izquierdo	3435.00	4278.00	N	Eje 1 Derecho	3371.00	4132.00	N	1.86
			Eje 2 Izquierdo	2493.00	3287.00	N	Eje 2 Derecho	2569.00	3534.00	N	2.96
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N	
30.20	18	%	Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N	
			Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N	

Desviación lateral						
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	Unidad m/km
0.06	0.06				10	

Inspección Visual						
Rotulas superiores	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE	Pito		CUMPLE
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Anclaje de Batería		CUMPLE
Anclaje Sillas	CUMPLE	Eje2 Rin izquierdo	CUMPLE	Luces de Parqueo		CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Espejos	CUMPLE	Resortes o Ballestas		CUMPLE
Luz Placa	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Linterna		CUMPLE
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Indicadores de tablero		CUMPLE
Latorería y Pintura	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Llanta de repuesto		CUMPLE
Cruceña	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	Soportes		CUMPLE
Retrovisores	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE	Botiquín		CUMPLE
Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Promedio de Distancia		CUMPLE
Triángulos	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Aseo General		CUMPLE
Parabrisas	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Desempañador		CUMPLE
Cojinería	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Tijeras		CUMPLE
Bastidor	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Direccionales		CUMPLE
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Brazos Axiales		CUMPLE
Banderola	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE	Tapicería		CUMPLE
Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	Luces altas		CUMPLE
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Rotulas Inferiores		CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 llanta derecha		CUMPLE
Amortiguadores	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Terminales Batería		CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE			

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		2.67
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	2.28	2.35
Eje2	2.15	1.78

Steven Zapata
STEVEN ZAPATA SERNA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingenieria S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)